

Kinco FM 系列总线控制步进驱动器

Kinco FM Series Fieldbus Control Stepper Motor Drive



使用手册

USER'S MANUAL

第一章 产品概述	8
1.1 产品确认.....	8
1.2 驱动器铭牌.....	8
1.3 产品型号说明.....	9
1.3.1 步进驱动器型号说明.....	9
1.3.2 产品特性.....	9
第二章 使用事项及安装要求	10
2.1 注意事项.....	10
2.2 环境条件.....	10
2.3 安装方向与间距.....	11
第三章 驱动器简介	13
3.1 FM860 驱动器.....	13
3.1.1 驱动器接口简介.....	13
3.1.2 拨码开关.....	14
3.1.3 I/O 接口.....	15
3.1.4 通讯接口.....	16
3.1.4.1 RS232 接口.....	17
3.1.4.2 CAN 接口.....	17
3.1.4.3 RS485 接口.....	17
3.1.5 X1 和 X2 LED 灯定义.....	18
3.2 FM880&FM560 驱动器.....	19
3.2.1 驱动器接口简介.....	19
3.2.2 I/O 接口.....	20
3.2.3 通讯接口.....	22
3.3 Console 线.....	24
3.4 驱动器外部接线图.....	25
第四章 总线步进调试软件使用说明	26
4.1 软件安装.....	26
4.2 快速入门.....	26
4.2.1 调试软件连接.....	26
4.2.2 调试软件联机.....	26
4.3 菜单介绍.....	29
4.4 驱动器控制.....	31
4.4.1 驱动器配置.....	31
4.4.2 电机配置.....	32
4.4.3 电流设置.....	32
4.4.4 细分设置.....	33
4.4.5 基本操作.....	34
4.4.6 I/O 操作.....	35
4.4.7 数据字典.....	37
4.4.8 ECAN 设置.....	38
4.4.9 驱动器属性.....	39
4.4.10 实时错误.....	40
4.4.11 历史错误.....	40
4.4.12 初始化/保存.....	41
第五章 输入输出操作	42
5.1 数字信号输入.....	42
5.1.1 数字信号输入极性控制.....	42
5.1.2 数字信号输入功能.....	43

5.1.3 数字输入口接线.....	47
5.2 数字信号输出.....	49
5.2.1 数字信号极性控制.....	49
5.2.2 数字信号输出地址以及功能.....	49
5.2.3 数字输出口接线.....	51
5.3 模拟信号输入.....	54
5.3.1 模拟输入 AIN1 共模电压输入接线图.....	54
5.3.2 模拟输入 AIN1 差模电压输入接线图.....	54
第六章 模式操作.....	55
6.1 位置模式 (“1”模式)	55
6.2 速度模式 (“3”模式)	56
6.3 周期同步位置控制模式 (“8”模式)	57
6.4 脉冲控制模式 (“-4”模式)	57
6.5 原点控制模式 (“6”模式)	57
6.6 模拟-速度模式 (“3”模式)	58
6.6.1 模拟-速度模式相关对象.....	58
6.6.2 模拟信号处理示意图.....	59
6.6.3 模拟-速度模式 (不设置死区电压与偏移电压)	60
6.6.4 模拟-速度模式 (设置死区电压)	60
6.6.5 模拟-速度模式 (设置死区电压和偏移电压)	61
6.7 多段位置控制模式 (“1”模式)	62
6.8 多段速度控制模式 (“3”模式)	64
第七章 通讯功能.....	66
7.1 RS232 通讯.....	66
7.1.1 RS232 通讯硬件接口.....	66
7.1.2 RS232 通讯参数.....	66
7.1.3 自由传输协议.....	67
7.1.4 数据协议.....	68
7.1.5 RS232 通讯地址.....	70
7.2 RS485 通讯.....	70
7.2.1 RS485 通讯硬件接口.....	70
7.2.2 RS485 通讯参数.....	72
7.2.3 MODBUS RTU 通讯协议.....	72
7.2.4 Modbus 常用功能码简介.....	73
7.2.5 Modbus 常用通讯地址.....	75
7.3 CANopen 总线通讯.....	76
7.3.1 硬件介绍.....	76
7.3.2 CAN 通讯帧结构.....	78
7.3.3 CANopen 通讯参数.....	79
7.3.4 EDS 文件.....	80
7.3.5 SDO.....	80
7.3.6 COB-ID.....	84
7.3.7 PDO.....	85
7.3.8 Boot-up 过程.....	87
7.3.9 NMT 模块控制 (NMT Module Control)	88
7.3.10 保护方式 (监督类型)	89
7.3.11 步进驱动器状态数据 CANopen 通讯地址.....	90
7.4 EtherCAT 总线通讯.....	91
7.4.1 EtherCAT 组成及运行原理.....	91
7.4.2 EtherCAT 协议.....	91
7.4.3 EtherCAT (CoE) 网络参考模型.....	92
7.4.4 EtherCAT 从站信息.....	94
7.4.5 EtherCAT 网络状态机.....	94

7.4.6 EtherCAT 的 PDO 过程数据映射.....	95
第八章 报警排除.....	97
8.1 报警信息.....	97
8.2 历史错误窗口.....	99
8.3 自检错误状态字定义.....	100
第九章 附录.....	101
附录一 CANopen 总线通讯范例.....	101
FM860 与 F1 PLC 利用 CANopen 总线进行通讯.....	101
FM860 与 Peak CAN 利用 CANopen 总线进行通讯.....	109
附录二 RS485 串口通讯范例.....	113
FM860 与 KINCO 触摸屏 Modbus 协议通讯.....	113
FM860 与调试工具 Modbus 协议通讯.....	116
FM860 与西门子 S7-200Modbus 协议通讯.....	119
附录三 EtherCAT 总线通讯范例.....	121
FM880 与倍福 PLC 通讯范例.....	121
附录三 RS232 串口通讯范例.....	132
FM860 与 KINCO 触摸屏自由协议通讯.....	132
FM860 与串口调试工具自由协议通讯.....	133
Console 配置线.....	136
附录四 找原点方式.....	137
附录五 利用 Kincostep 调试软件导入和导出驱动器内参数.....	143
附录六 常用对象工程单位与内部单位换算关系表.....	147
附录七 常用对象列表.....	147

FM 步进驱动器用户手册修订记录

版本	日期	修订描述
1.0	2013-06-25	1.0 版本发放
1.1	2013-09-06	修改驱动器及电机参数 新增 4.4.2-4.4.4 内容
1.2	2013-10-18	修改文字
1.3	2014-7-9	修正错误
1.4	2018-12-13	添加 FM880 驱动器
1.5	2020-9-14	添加 FM560 驱动器

安全事项

为了避免人身伤害和财产损失，请在调试及使用驱动器前仔细阅读以下安全信息。

以下安全措施必须严格遵守：

- FM 驱动器正常工作时内部最高将有 70VDC 左右的低电压，在切断驱动器电源 30 秒内，驱动器仍然存在一定电压，请等待驱动器的电压降到安全范围内，再进行接线或检查，否则可能遭到电击。
- 请勿在驱动器及电机工作时进行接线，否则可能遭到电击。
- 请勿在通电后或驱动器运行时拆开驱动器外壳，否则可能遭到电击。
- 为了避免人身伤害和财产损失，只有具有相关专业知识的人员才可以对驱动器进行操作。
- 安装过程中请遵守相关技术规范和电气安装标准。驱动器必须有良好的接地。
- 请不要把任何物体放入驱动器内，否则可能造成驱动器损坏。
- 驱动器出现故障需要检修时，请将驱动器送回检修中心。私自打开驱动器或不正确的操作会损坏驱动器。未经允许，私自打开驱动器外壳，保修作废。
- 在废弃驱动器的时候，请按照工业废弃物的标准来处理，以免造成环境的污染。

⚠ 警告：

- 把此驱动器应用于直接涉及人身安全的机械设备（核动力控制、医疗设备、卡车、火车、飞机、如乐和安全防护设备等）时，必须安装防范的安装设备，避免出现可能发生的人身伤害。
- 电子设备均有相应的生命周期。机器设备必须有足够的安全措施，在驱动器失灵的情况下保证人员及设备本身安全。安装或使用驱动器的客户必须自己承担因为机器故障及错误操作驱动器造成的损失。

第一章 产品概述

1.1 产品确认

感谢您选择 Kinco 步进驱动器产品。收到产品后，请仔细核对以下项目：

- 查看包装箱及机身上的铭牌，确认驱动器型号与您订购的型号是否一致。
- 打开产品包装后，请确认产品有无损坏或缺少零件等异常情况。
- 请确认驱动器上所有固定螺丝有无松动。
- 请按产品清单核对收到的产品，如有缺少，请及时联系客服人员。

表 1-1 包装清单

产品清单	
物品	数量
驱动器	1 台
总线控制步进驱动器使用指南	1 张
服务指南	1 张
合格证	1 张
SCSI 20P 插头	1 个
6 位 5mm 间距接线端子	1 个
长 10mm 直径 $\phi 10$ 绝缘端子	6 个
长 15mm 直径 $\phi 12$ 绝缘端子	6 个
Console 线 (RS232 串口转 RJ45 水晶头线)	1 条

注：Console 线是选配品，有需求请联系客服人员。


1.2 驱动器铭牌



图 1-1 驱动器铭牌

1.3 产品型号说明

1.3.1 步进驱动器型号说明



1.3.2 产品特性

表 1-4

产品	供电电压 (Vdc)	输出相电流 (Apeak)	IO 口	总线接口	毛重(g)	净重(g)
FM860	24~70	0.1~8	6 路数字输入 3 路数字输出 1 路模拟输入	RS485	480	360
FM880		0.1~10		CAN		
FM560	24~50	0.1~6		EtherCAT	488	363
				EtherCAT	488	363

- 供电电压 24 ~70VDC。
- 支持驱动 2 相及 3 相步进电机。
- 6 路数字信号光耦输入，其中三路支持宽电压输入（5~24VDC）。
- 3 路数字信号光耦输出。
- 单路模拟量输入（±10V）控制。
- 支持双脉冲（CW/CCW）模式、脉冲方向（P/D）模式和增量式编码器（AB）模式控制。
- 支持 CANOpen，Modbus 和 EtherCAT 总线协议控制，优化客户的控制电路。
- 多功能 IO 配置，适应不同控制方式。
- 具有电机参数自适应功能，发挥电机的最好性能。
- 保护功能：过压、欠压、过温和过流保护。
- CAN，RS485，EtherCAT，RS232。
- 细分:0~128
- CE and RoHS

第二章 使用事项及安装要求

2.1 注意事项

- 电机固定螺丝必须锁紧；
- 固定驱动器时，必须确保每个固定处锁紧；
- 驱动器与电机电缆不能拉紧；
- 电机轴与设备轴安装必须保证对心良好，请使用连轴器或者胀紧套；
- 避免螺丝、金属屑等导电性异物，或是油等可燃性异物掉入驱动器内部；
- 驱动器与步进电机是精密设备，请不要使其坠落或者遭受强力冲击；
- 安全起见，请不要使用有损伤或零件损坏的驱动器。
- 驱动器使用在工业电磁环境下，对 EMC 有要求，需接电源滤波器，和电机线加磁环。

2.2 环境条件

表 2-1 环境条件

环 境	条 件
温度	工作温度：0℃~40℃（不结冰） 储藏温度：-10℃~70℃（不结冰）
湿度	工作湿度：90%RH 以下（无凝露） 储藏湿度：90%RH 以下（无凝露）
空气	室内无日晒、无腐蚀性气体、无易燃性气体、无油气、无尘埃
高度	海拔 1000m 以下
振动	5.9 m/s^2

2.3 安装方向与间距

步进驱动器在墙壁上安装要垂直放置，上下须预留合适间距。如果使用制动电阻等发热性器件时，要充分考虑到散热情况，保证驱动器的散热空间，确保步进驱动器不受影响。（单位：mm）




图 2-1 FM860 尺寸




图 2-2 FM880 尺寸




图 2-2 FM560 尺寸

第三章 驱动器简介

3.1 FM860 驱动器




图 3-1 FM860 外观

3.1.1 驱动器接口简介

表 3-1 接口介绍

接口	位号	功能
Field Bus	SW7~SW10	通讯接口开关
	X1A(IN) X1B(OUT)	CAN 总线接口 或 RS485 总线接口
ID Switch	SW1~SW6	ID 拨码开关
RS232	X2	RS232 接口
IO 接口	DIN1+	X3 数字信号输入接口
	DIN1-	
	DIN2+	
	DIN2-	
	DIN3+	
	DIN3-	
	DIN4	

	DIN5			模拟信号输入接口 逻辑电压接口	
	DIN6				
	COMI				
	AIN1+				
	AIN1-				
	GND				
	5VDC				
	24VDC				
	OUT1				数字信号输出接口
	OUT2				
	COMO				
	OUT3+				
	OUT3-				
电源和电机线接口	A+/U	X4		二相或三相步进电机接线口	
	A-/V				
	B+/W				
	B-				
	GND				
	Vdc+				功率电源 DC24-70V 输入

3.1.2 拨码开关

3.1.2.1 ID 号开关设置

表 3-3 ID 设置

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	Node ID
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EEPROM
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	3
-	-	-	-	-	-	-
ON	ON	ON	ON	ON	ON	63

注：当 Node ID 大于 63 时，需要使用上位调试软件进行设置和保存，并且开关全设为 OFF，驱动器上电时会使用 EEPROM 的值，而不是开关设置的值。

3.1.2.2 通讯接口开关设置

表 3-4 通讯接口

SW7=ON, SW8=ON	RS485 2 线模式(半双工数据传输)
SW7=OFF, SW8=OFF	RS485 4 线模式(全双工数据传输)

		120 欧终端电阻使用开关	
CAN 总线		SW9=ON, SW10=OFF 时使用	SW9=OFF, SW10=OFF 时禁止
RS485 总线	2 线模式	SW9=ON, SW10=OFF 时使用	SW9=OFF, SW10=OFF 时禁止
	4 线模式	SW9=ON, SW10=ON 时使用	SW9=OFF, SW10=OFF 时禁止

3.1.3 I/O 接口




图 3-2 接线图




图 3-3 I/O 脚位

表 3-5 I/O 功能定义

名称	SCSI 针脚	信号	描述	功能
X3 I/O	1	DIN1+	DIN1 正端输入	高速数字信号输入接口 输入电压: 5~24VDC 输入电流: 8mA@5VDC, 12mA@24VDC 有效输入信号: 大于 3VDC 无效输入信号: 小于 1.5VDC 高输入频率: 400KHz
	2	DIN1-	DIN1 负端输入	
	3	DIN2+	DIN2 正端输入	
	4	DIN2-	DIN2 负端输入	
	5	DIN3+	DIN3 正端输入	
	6	DIN3-	DIN3 负端输入	
	11	DIN4	DIN4 端输入	低速数字信号输入接口 输入电压: 12~24VDC 输入电流: 4mA@12VDC, 8mA@24VDC 有效输入信号: 大于 8VDC 无效输入信号: 小于 5VDC 高输入频率 10kHz
	12	DIN5	DIN5 端输入	
	13	DIN6	DIN6 端输入	
	14	COMI	DIN4, DIN5, DIN6 输入公共端	
	7	AIN1+	AIN1 差分正端输入	模拟信号输入接口 输入阻抗: 180K 最高输入频率: 4kHz 最大的承受电压: 24VDC
	8	AIN1-	AIN1 差分负端输入	
	10	GND	AIN1 和逻辑电源公共端	
	9	5VDC	5VDC 逻辑电源输出	最大输出电流 200mA
	20	24VDC	24VDC 逻辑电源输入	作为辅助逻辑电源输入
	15	OUT1	OUT1 端输出	最大输出电流: 100mA 最大压降: 0.8VDC@100mA 最大承受电压: 30VDC 最高输出频率: 1kHz
	17	OUT2	OUT2 端输出	
	16	COMO	OUT1 和 OUT2 输出公共端	
19	OUT3+	OUT3 正端输出		
18	OUT3-	OUT3 负端输出		

3.1.4 通讯接口




图 3-4 RJ45 插头和插座

3.1.4.1 RS232 接口

表 3-8 RS232 针脚定义

名称	RJ45 针脚	信号	描述	功能
X2 RS232	1	NC	空	RS232 通讯接口 默认波特率：38400 通讯数据位：8， 停止位：1， 无奇偶校验位
	2	NC	空	
	3	TX	数据发送端	
	4	GND	信号地	
	5	NC	空	
	6	RX	数据接收端	
	7	NC	空	
	8	NC	空	

注：可使用 console 线，转换 DB9 针头接口

3.1.4.2 CAN 接口

表 3-6 CAN 针脚定义

名称	RJ45 针脚	信号	描述	功能
X1 CAN	1	CAN_H	差分 CAN 信号	CAN 总线接口 默认波特率：500K
	2	CAN_L		
	3	GND	信号地	
	4	NC	空	
	5	NC	空	
	6	NC	空	
	7	NC	空	
	8	GND	信号地	

3.1.4.3 RS485 接口

表 3-7 RS485 针脚定义

名称	RJ45 针脚	信号	描述	功能
X1 RS485	1	RX	数据接收端	RS485 总线接口 默认波特率：19200 通讯数据位：8， 停止位：1， 无奇偶校验位
	2	/RX		
	3	GND	信号地	
	4	/TX	数据发送端	
	5	TX		
	6	NC	空	
	7	NC	空	
	8	GND	信号地	

注：

1) CAN 接口与 RS485 接口在同一台驱动器上不能并存，FM860-AA-000 产品 X1 是 CAN 接口，FM860-LA-000 产品 X1 是 RS485 接口。

2) X1 接口分两个，X1A (IN)，X1B (OUT)，两个接口的针脚直连且功能相同，这主要是方便直接使用标准网线，把驱动器并联在总线上。

3) RS232 可使用 console 线，转换 DB9 针头接口

3.1.5 X1 和 X2 LED 灯定义

表 3-2 指示灯定义

名称		定义
X2	绿	电源指示灯
	橙	RS232 接收指示灯
X1	绿	Fieldbus 发送指示灯
	橙	Fieldbus 接收指示灯

3.2 FM880&FM560 驱动器




图 3-5 FM880 外观

3.2.1 驱动器接口简介

FM880 以及 FM560 驱动器引脚定义相同,本章节接口定义介绍同时适用于 FM560 以及 FM880 驱动器。

表 3-1 接口介绍

接口	位号	功能	
Fieldbus	X1A (IN) X1B (OUT)	EtherCAT 总线接口	
RS232	X2	RS232 接口	
IO 接口	X3	数字信号输入接口	
			DIN1+
			DIN1-
			DIN2+
			DIN2-
			DIN3+
			DIN3-
	DIN4		

	DIN5		模拟信号输入接口 逻辑电压接口
	DIN6		
	COMI		
	AIN1+		
	AIN1-		
	GND		
	5VDC		
	24VDC		
	OUT1		
	OUT2		
	COMO		
	OUT3+		
	OUT3-		
电源和电机线接口	A+/U	X4	二相或三相步进电机接线口
	A-/V		
	B+/W		
	B-/R-		功率电源 DC24-70V 输入
	GND		
	Vdc+		

3.2.2 I/O 接口




图 3-6 接线图




图 3-7 I/O 脚位

表 3-5 I/O 功能定义

名称	SCSI 针脚	信号	描述	功能
X3 I/O	1	DIN1+	DIN1 正端输入	高速数字信号输入接口
	2	DIN1-	DIN1 负端输入	输入电压: 5~24VDC
	3	DIN2+	DIN2 正端输入	输入电流: 8mA@5VDC, 12mA@24VDC
	4	DIN2-	DIN2 负端输入	有效输入信号: 大于 3VDC
	5	DIN3+	DIN3 正端输入	无效输入信号: 小于 1.5VDC
	6	DIN3-	DIN3 负端输入	高输入频率: 400KHz
	11	DIN4	DIN4 端输入	低速数字信号输入接口
	12	DIN5	DIN5 端输入	输入电压: 12~24VDC
	13	DIN6	DIN6 端输入	输入电流: 4mA@12VDC, 8mA@24VDC
	14	COMI	DIN4, DIN5, DIN6 输入公共端	有效输入信号: 大于 8VDC 无效输入信号: 小于 5VDC 高输入频率 10kHz
	7	AIN1+	AIN1 差分正端输入	模拟信号输入接口
	8	AIN1-	AIN1 差分负端输入	输入阻抗: 180K
	10	GND	AIN1 和逻辑电源公共端	最高输入频率: 4kHz 最大的承受电压: 24VDC
	9	5VDC	5VDC 逻辑电源输出	最大输出电流 200mA
	20	24VDC	24VDC 逻辑电源输入	作为辅助逻辑电源输入
	15	OUT1	OUT1 端输出	Out1 和 OUT2 最大输出电流: 100mA
	17	OUT2	OUT2 端输出	Out3 最大输出电流: 400mA
	16	COMO	OUT1 和 OUT2 输出公共端	最大压降: 0.8VDC@100mA
	19	OUT3+	OUT3 正端输出	最大承受电压: 30VDC
18	OUT3-	OUT3 负端输出	最高输出频率: 1kHz	

3.2.3 通讯接口




图 3-8 RJ45 插头和插座

3.2.3.1 RS232 接口

表 3-8 RS232 针脚定义

名称	RJ45 针脚	信号	描述	功能
X2 RS232	1	NC	空	RS232 通讯接口 默认波特率：38400 通讯数据位：8， 停止位：1， 无奇偶校验位
	2	NC	空	
	3	TX	数据发送端	
	4	GND	信号地	
	5	GND	信号地	
	6	RX	数据接收端	
	7	NC	空	
	8	NC	空	

注：可使用 console 线，转换 DB9 针头接口

3.2.3.2 EtherCAT 接口

表 3-6 EtherCAT 针脚定义

名称	RJ45 针脚	信号	描述	功能
X1 EtherCAT	1	TD+	发送信号正端	EtherCAT 总线接口 X1A 信号输入 X1B 信号输出 100BASE-TX (IEEE802.3) HP AUTO-MDIX
	2	TD-	发送信号负端	
	3	RD+	接收信号正端	
	4	NC	空	
	5	NC	空	
	6	RD-	接收信号负端	
	7	NC	空	
	8	NC	空	

注：

- 1) X1 接口分两个，X1A (IN)，X1B (OUT)，两个接口的针脚名字相同，但它们是各自独立的物理接口，相互之间没有直连线。
- 2) 驱动器 EtherCAT 口具有 Auto-MDIX 检测功能，工作时根据引脚状态，自动识别是否需要互换发送和接收线对，因此使用直连的网线，或交叉的网线都可通讯。
- 3) 现场应用中建议使用 5 类双绞线（或更高标准），以减少现场干扰信号的引入。

3.2.3.3 X1 和 X2 LED 灯定义

表 3-2 指示灯定义

名称		定义	状态	描述
X2	橙	RS232 接收指示灯	不亮	无数据通信
			快闪	有数据通信
	绿	RS232 发送指示灯	不亮	无数据通信
			快闪	有数据通信
X1	橙	EtherCAT 链路活动指示灯	不亮	无网络连接
			常亮	网络已连接
			快闪	网络上有数据通信
	绿	EtherCAT 运行状态指示灯	不亮	initialization 状态
			慢闪	pre-operational 状态
			单闪	safe-operational 状态
			常亮	operational 状态

注：

快闪：亮 50ms，灭 50ms (10Hz)，如此循环。

慢闪：亮 200ms，灭 200ms (2.5Hz)，如此循环。

单闪：亮 200ms，灭 1s，如此循环。

3.3 Console 线

Console 线为驱动器与电脑的转接线, 一边连接电脑 RS232 (DB9 针头接口), 另一边连接驱动器的 RS232 (RJ45 接口), 图片如下。



图 3-9 RS232 转接线 (1)




图 3-10 RS232 转接线 (2)

转接线的针脚连线顺序如下:

DB9 母头	-----	RJ45 (网线口)
RXD (2)	-----	TXD (3)
TXD (3)	-----	RXD (6)
DTR (4)	-----	DSR (7)
GND (5)	-----	GND (4)&(5)
DSR (6)	-----	DTR (2)
RTS (7)	-----	CTS (8)
CTS (8)	-----	RTS (1)

3.4 驱动器外部接线图




图 3-11 FM860 驱动器外部接线图

第四章 总线步进调试软件使用说明

4.1 软件安装

本软件无需安装，用户可从 www.kinco.cn 网站下载中心下载“Kinco 步进上位机调试软件”，解压缩即可使用。

4.2 快速入门

4.2.1 调试软件连接

通过 FM 驱动器的 RS232 口或 CAN 接口，使用调试软件可以对驱动器进行参数设置。

使用前请参照第三章正确连接步进驱动器和电机。

利用 RS232 口进行编程的最低系统要求：FM 全系列步进驱动器，如 FM860；提供给驱动器的控制逻辑电压 24VDC；Console 配置线 (详见附录三)


PC 9 针 D 型	RS232 (RJ45 接口)
RxD (2)	TXD (3)
TxD (3)	RXD (6)
GND (5)	GND (4)

利用 CAN 接口进行编程的最低系统要求：FM860-AA；提供给驱动器的控制逻辑电压 24VDC；PEAK 公司 PEAK 系列 USB 或 LPT 适配器；CAN 通讯电缆，不需外部提供电源，驱动器端为 RJ45，接口接线如下


Pecan 9 针 D 型	CAN (RJ45 接口)
CAN_L (2)	CAN_L (2)
CAN_H (7)	CAN_H (1)
GND (3)	GND (3)

4.2.2 调试软件联机

1. 打开调试软件文件夹，双击应该带有 KincoStep  图标，将打开软件使用平台如下：



2. 新建工程



3. 弹出“通讯方式”对话框，如果是串口连接选择“RS232”，点击下一步。



如果用 PECAN 等 CAN 工具连接选择“CAN”，点击下一步。



4. 进入通讯属性界面，设置 COM 口，波特率，驱动器 ID 号（下图是默认参数），点击通讯状态按钮



如果用 PECAN 连接，则设置好 CAN 波特率，驱动器 ID 号（下图是默认参数），点击通讯状态按钮。



5. 观察右下角属性 Comm Status: Open COM1 38400, 通讯状态指示灯也变绿，证明已经联机成功。




CAN 连接观察右下角属性 Comm Status: Open 500K Bit/S, 通讯状态指示灯也变绿, 证明已经联机成功。



4.3 菜单介绍

打开 Kincostep 调试软件使用窗口如下:



如上图所示，最上面是菜单栏，鼠标点击各菜单有相应功能选择子菜单，下面工具栏图标是常用功能的快捷方式，各菜单功能描述。

表 4-1 菜单栏介绍

名称	功能说明
文件	可新建，保存，打开工程操作
通讯	用于设置驱动器与 PC 连接通讯方式，通讯参数等
驱动器	对驱动器进行控制，详细见 4.4 驱动器控制
电机	电机参数进行设置
工作模式	工作模式参数配置设置
扩展功能	读写驱动器参数配置，详细见附录例子
语言	设置语言切换，

4.4 驱动器控制

4.4.1 驱动器配置



	名称	数据	单位
1	用户密码	0	DEC
2	自动半流开关	0	DEC
3	自动半流百分比	50.000	%
4	自动半流时间	1.500	S
5	电机相电流限制	5.700	Arms
6	最大速度限制rpm	2000	rpm
7	IO口5V输出开关	0	DEC
8	RS232波特率	38400.000	Bandrate
9	RS485波特率	19200.000	Bandrate
10	CAN波特率	50	DEC
11	设备站号	1	DEC
12	设备站号(加偏移值)	1	DEC

在本菜单可以进行驱动器的基本配置。例如用户密码，RS232 通讯等常用参数。可以右键鼠标，看帮助提示。



4.4.2 电机配置

	名称	数据	单位
1*	当前电机型号	MC	ASCII
2	电机型号	MC	ASCII
3	电机相数	2	phase
4	电机极对数	50	2p/r
5	电机相电流	3.300	Arms
6	电机相电阻	0.100	Ohm
7	电机相电感	0.100	mH
8	电机扭矩	1.000	Nm
9	电机转子惯量	1.000	kgcm ²
10	电机旋转方向	0	DEC
11	反馈精度	60000	DEC/rev
12	上电自检测电机参数	1	DEC

电机型号选择

ASCII.....HEX...型号

"00".....3030...无电机型号

"MC".....434d...自检测电机参数

"XX".....5858...自定义电机参数

"A1".....3141...2S42Q-03848

"A2".....3241...2S42Q-02940

"A3".....3341...2S42Q-0240

"A4".....3441...2S42Q-0348(串联接法)

"A5".....3541...2S42Q-0348(并联接法)

"B1".....3142...2S56Q-030B5

"B2".....3242...2S56Q-02976

"B3".....3342...2S56Q-02054

"B4".....3442...2S56Q-02741

"B5".....3542...2S57Q-0541(串联接法)
 "B6".....3642...2S57Q-0541(并联接法)
 "B7".....3742...2S57Q-0956(串联接法)
 "B8".....3842...2S57Q-0956(并联接法)
 "B9".....3942...2S57Q-1376(串联接法)
 "BA".....4142...2S57Q-1376(并联接法)
 "BB".....4242...2S57Q-2280(串联接法)
 "BC".....4342...2S57Q-2280(并联接法)
 "BD".....4442...2S57Q-25B2(串联接法)
 "BE".....4542...2S57Q-25B2(并联接法)
 "C1".....3143...2S86Q-069B8
 "C2".....3243...2S86Q-05180
 "C3".....3343...2S86Q-03865
 "C4".....3443...2S86Q-051F6
 "C5".....3543...2S86Q-030B8...2S86Q-85B8
 "C6".....3643...2S86Q-03080...2S86Q-4580
 "C7".....3743...2S86Q-01865...2S86Q-3465
 "D1".....3144...2S110Q-054K1
 "D2".....3244...2S110Q-047F0
 "D3".....3344...2S110Q-03999
 "E1".....3145...2S130Y-063R8
 "E2".....3245...2S130Y-039M0
 "F1".....3146...3S57Q-04079
 "F2".....3246...3S57Q-04056
 "F3".....3346...3S57Q-04042
 "G1".....3147...3S85Q-04097
 "G2".....3247...3S85Q-04067
 "G3".....3347...3S85Q-040F7

用户可选择以下 3 种方式中的任意一种方式，配置电机参数。

1、自检测电机参数（驱动器出厂默认设置，电机型号为 MC）

驱动器出厂默认设置：电机型号为 MC，电机相数为 2，电机相电流默认值。

驱动器默认自检测 2 相电机，若用户使用 3 相电机，驱动器的指示灯会报错：RUN 灯快闪，ERR 灯常亮，（若用户使用调试软件，实时错误菜单会显示驱动器内部错误和寻找电机错误），用户需要将电机相数更改为 3，存储电机参数，驱动器重启后可正常使用。

2、选择电机型号

若用户不采用自检测电机参数，可以直接选择对应电机型号，驱动器会自动调用电机相关参数。

3）自定义电机参数（电机型号为 XX）

若采用第 3 方电机，可以把电机型号设置为 XX，用户自行输入电机相关参数。

4.4.3 电流设置

出厂驱动器，电机相电流默认值 FM860 为 3Arms，FM880 为 1Arms。用户可以根据应用需求，设置电机相电流。用户更改电流设置后，需要存储电机参数，驱动器重启后可正常使用。

若用户需要驱动器输出更大的电流，请联系厂家。

4.4.5 基本操作



	名称	数据	单位
1*	有效工作模式	0	DEC
2*	状态字	431	HEX
3*	实际位置	30238.267	step
4*	实际速度-rpm	0	rpm
5*	实际电流	0.000	Arms
6*	实际总线电压	24	Vdc
7	工作模式	3	DEC
8	目标位置	0.000	step
9	目标速度	100.000	rpm
10	控制字	6	HEX
11	目标电流	2.979	Arms
12	轮廓速度	0.000	rpm
13	轮廓加速度	10.000	rps/s
14	轮廓减速度	10.000	rps/s

在本菜单可以进行驱动器的基本控制操作。各模式具体操作对象参考第 6 章模式操作。

另外，在本菜单可以监控驱动器的主要运行数据。

例子 4-1：利用 KincoStep 调试软件设置一个用户密码

第一步：在上图“用户密码”设置密码为 1234（密码范围 1-65535）后，回车确定。

第二步：点击“驱动器”-“初始化/保存”菜单里面的“存储控制参数”进行保存；如果修改了电机参数，需要“存储电机参数”，再点击“驱动器重启”。

第三步：驱动器重启后密码生效，用户不能设置常用参数，必须先到“驱动器配置”菜单“用户密码”处设置正确密码，才能设置参数。

第四步：如果要取消密码，必须先输入正确密码后再把密码设为 0，保存重启即可。所以请务必记住您设置的密码。



	名称	数据	单位
1	用户密码	1234	DEC
2	自动半流开关	0	DEC
3	自动半流百分比	50.000	%
4	自动半流时间	1.500	S
5	电机相电流限制	4.300	Arms
6	最大速度限制rpm	2000	rpm
7	IO口5V输出开关	0	DEC
8	RS232波特率	38400.000	Bandrate
9	RS485波特率	19200.000	Bandrate
10	CAN波特率	50	DEC
11	设备站号	1	DEC
12	设备站号(加偏移值)	1	DEC

例子 4-2：利用 KincoStep 调试软件对步进驱动进行速度模式操作（手动运转）

第一步：按照例子 4-3 设置，选择 I/O 控制中的 DIN1 为“驱动器使能”，DIN2 为驱动器错误复位，DIN3 “驱动器工作模式控制”的定义。

第二步：按照“模式控制”章节“速度模式”常用对象设置好各项基本参数，如上图所示就是驱动器处于速度模式工作，速度 100RPM. 如需反方向运转，直接设置速度为负值即可。

4.4.6 I/O 操作




在本菜单可以对驱动器 I/O 进行功能定义，极性设置，具体操作步骤可参考例子说明。

还可以监控 I/O 实际输入输出状态，模拟仿真等功能。上图所示是默认 I/O 设置。

例子 4-3：利用 KincoStep 调试软件对步进 I/O 进行设置

要求：选择 DIN1 为驱动器使能，DIN2 为驱动器错误复位，DIN3 为驱动器工作模式控制，DIN4 为正限位，DIN 为负限位，DIN6 为找原点，其他按默认设置！


第一步：如下图所示，点击 DIN1 右侧红色标示的  按钮，在弹出的输入口功能列表里面把默认的“脉冲输入”取消，选择“驱动器使能”，点击确定退出。



第二步：仿照第一步操作，分别对各 I/O 进行定义，取消，更改等操作。最终设置好的画面如下图。



4.4.7 数据字典




在本菜单可以查询到所有 FM 驱动器内部对象地址及详细含义。如上图所示，左边显示的对象符合 CANopen 定义的 INDEX，SUBINDEX 地址及其命名，右边有详细参数含义以及状态属性，数据长度等信息！

例子 4-4：利用 Kincostep 调试软件添加一个对象进行设置

要求：在任意菜单里面添加一个地址进行设置。本例以在“基本操作”菜单里面添加“CAN 波特率”对象为例说明

第一步：在“基本操作”菜单任意位置，点击右键，点击“add”，弹出“数据字典”对象列表。

第二步：在“查找条件”输入“波特率”模糊搜索关键词，点击“查找下一个”，系统搜索出 2F81 这个“CAN 波特率”对象，右边显示其详细定义。



第三步：双击这个对象，这个对象就添加到原来所在菜单里面。如下图所示。



第四步：如果要删除列表里的对象。选中对象右键点击后选择“del”即删除。

如果要了解对象详细定义，选中对象右键点击后选择“help”即可显示详细定义。

4.4.8 ECAN 设置

在本菜单可以设置 CANopen 通讯常用参数。具体设置请参考 [3 CANopen 总线通讯](#)。

TPDO1	TPDO2	TPDO3	TPDO4	TPDO5	TPDO6	TPDO7	TPDO8
名称	数据			单位			
0	TPDO1映射组			0	DEC		
1	TPDO1映射1			0	HEX		
2	TPDO1映射2			0	HEX		
3	TPDO1映射3			0	HEX		
4	TPDO1映射4			0	HEX		
5	TPDO1映射5			0	HEX		
6	TPDO1映射6			0	HEX		
7	TPDO1映射7			0	HEX		
8	TPDO1映射8			0	HEX		
9	TPDO1站号			800007ff	HEX		
10	TPDO1传输类型			254	DEC		
11	TPDO1禁止时间			0	mS		
12	TPDO1事件时间			0	mS		

RPDO1	RPDO2	RPDO3	RPDO4	RPDO5	RPDO6	RPDO7	RPDO8
名称	数据			单位			
0	RPDO1映射组			0	DEC		
1	RPDO1映射1			0	HEX		
2	RPDO1映射2			0	HEX		
3	RPDO1映射3			0	HEX		
4	RPDO1映射4			0	HEX		
5	RPDO1映射5			0	HEX		
6	RPDO1映射6			0	HEX		
7	RPDO1映射7			0	HEX		
8	RPDO1映射8			0	HEX		
9	RPDO1站号			800007ff	HEX		
10	RPDO1传输类型			254	DEC		
11	RPDO1禁止时间			0	mS		

配置	名称	数据	单位
0*	设备厂商站号	300	HEX
1	产品代码	FM	ASCII
2*	产品版本	0	HEX
3	同步消息ID	80	HEX
4	同步周期	4000	uS
5	节点保护时间	1000	mS
6	节点保护时间系数	3	DEC
7	节点保护ID	701	HEX
8	紧急报文站号	81	HEX
9	心跳报文产生时间	0	mS
10	CAN波特率	50	DEC
11	RS485波特率	19200.000	Bandrate

4.4.9 驱动器属性

在本菜单可以看到驱动器的软件版本，序列号等信息。

	名称	数据	单位
1*	设备型号	40192	HEX
2*	设备名称	FM860-AA CAN	String
3*	硬件版本	V1.0	String
4*	软件版本	FM086020180830	String
5*	制造商	Kinco Electric (Shenzhen) Ltd.	String
6*	硬件序列号	FM0860110181230001	String
7*	设备厂商站号	300	HEX
8*	设备时间	442192	S
9*	驱动器温度	30	degree

4.4.10 实时错误

在本菜单可以监控到当前报警信息！如下图所示，左边 16 进制数字代码是报警代码，小方框里勾选选择是否屏蔽报警（调试用途，不能保存），指示灯红色表示有报警，绿色则无，文字表示报警信息，具体报警原因请参考[第八章报警排除](#)。

注意：请慎重选择屏蔽报警，而且不是所有报警都可以屏蔽的！

错误状态字低16位			错误状态字高16位		
0001	<input checked="" type="checkbox"/>	● 驱动器内部错误	0001	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0002	<input checked="" type="checkbox"/>	● 驱动器输出短路	0002	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0004	<input checked="" type="checkbox"/>	● 驱动器总线电压过高	0004	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0008	<input checked="" type="checkbox"/>	● 驱动器总线电压过低	0008	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0010	<input checked="" type="checkbox"/>	● 驱动器温度过高	0010	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0020	<input checked="" type="checkbox"/>	● 内部逻辑电压异常	0020	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0040	<input checked="" type="checkbox"/>	● 5V输出电流过载	0040	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0080	<input checked="" type="checkbox"/>	● EEPROM内部错误	0080	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0100	<input checked="" type="checkbox"/>	● 寻找电机错误	0100	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0200	<input checked="" type="checkbox"/>	● 跟踪误差	0200	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0400	<input checked="" type="checkbox"/>	● 总线通讯错误	0400	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
0800	<input checked="" type="checkbox"/>	● 输入脉冲频率过高	0800	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
1000	<input checked="" type="checkbox"/>	● 外部预使能信号	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
2000	<input checked="" type="checkbox"/>	● 正限位报警	2000	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
4000	<input checked="" type="checkbox"/>	● 负限位报警	4000	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留
8000	<input checked="" type="checkbox"/>	● 拨码开关为NA状态	8000	<input checked="" type="checkbox"/>	● 保留

4.4.11 历史错误

步进驱动器提供 8 组历史报警信息，用户可以查询到报警发生时的报警代码，电压，电流，温度，速度，工作模式，驱动器累计工作时间等信息，更好的方便用户设备维护。

错误历史指针是最新发生的错误地址，数值 N 指示当前报警在“错误 N”，上一次记录是 N 减 1，下一次记录是 N 加 1，8 组错误记录循环覆盖。

例如：错误历史指针=4，表明当前的报警为“错误 4”。下一次的报警位置为“错误 5”。



	名称	数据	单位
1*	错误状态字高16位	0	HEX
2*	错误状态字低16位	0	HEX
3*	自检错误状态字高16位	0	HEX
4*	自检错误状态字低16位	0	HEX
5*	错误计数	80	DEC
6*	错误组当前位置	7	DEC
7*	错误0-错误状态字低16位	109	HEX
8*	错误0-自检错误状态字低16位	8000	HEX
9*	错误0-总线电压	15	V
10*	错误0-速度	0.000	rpm
11*	错误0-电流	0.000	Arms
12*	错误0-工作模式	0	DEC
13*	错误0-时间(月)	0	Mon
14*	错误0-时间(分钟)	7262	Min
15*	错误0-温度	22	degree

4.4.12 初始化/保存

本菜单用来对驱动器参数保存，初始化，驱动器重启等。需要注意的是电机参数和其他参数是分别保存的！

如果按钮处于灰色状态表明存储操作正在进行中。



第五章 输入输出口操作

步进驱动器拥有 6 路数字输入，3 路数字输出口。数字输入输出口可以根据自己应用需求自由配置各种功能。

5.1 数字信号输入

5.1.1 数字信号输入极性控制

利用 kicnostep 调试软件改变 IO 的极性，即切换 S1 为常开或常闭。S1 打开时为常开，闭合时为常闭。

例子 5-1：数字信号输入 DIN1 极性设置




图 5-1 数字信号输入 DIN1 极性设置示意图

调试软件连接步进驱动器后，然后打开 IO 口页面，默认情况下极性指示灯显示为绿色，表示此时输入口为常开点，即 DIN1 状态无效。点击下图中 DIN4, DIN5 将极性指示灯改变成红色，则此时表示 DIN4, DIN5 变为常闭点，状态为有效。



图 5-2 kincostep 调试软件中数字 I/O 示意图

5.1.2 数字信号输入功能

表 5-1 数字信号输入功能及默认值

参数名称	功能	默认值
DIN1_Function 输入 1 功能	脉冲输入 方向输入 顺时针脉冲输入 逆时针脉冲输入	0x1 (脉冲)
DIN2_Function 输入 2 功能	正交编码器 A 相输入 正交编码器 B 相输入 正交编码器索引输入 电机脱机	0x2 (方向)
DIN3_Function 输入 3 功能	驱动器使能 驱动器错误复位 紧急停止 速度指令反向	0x80 (脱机)
DIN4_Function 输入 4 功能	正限位 负限位	0 (NULL)


	原点信号 开始找原点	
DIN5_Function 输入 5 功能	内部速度控制 0 内部速度控制 1 内部速度控制 2 内部速度控制 3	0 (NULL)
DIN6_Function 输入 6 功能	内部位置控制 0 内部位置控制 1 内部位置控制 2 内部位置控制 3	0 (NULL)
DIN7_Function 输入 7 功能	指令激活 驱动器工作模式控制 预使能 多段电子齿轮 0	0 (NULL)
DIN8_Function 输入 8 功能	多段电子齿轮 1 多段电子齿轮 2	0 (NULL)

表 5-2 数字信号输入定义功能的含义

功能	含义	
脉冲输入	脉冲加方向模式下，脉冲信号输入。	注：这些功能只能配置在 DIN1 和 DIN2 高速 IO 口上，其它 IO 不支持。
方向输入	脉冲加方向模式下，方向信号输入。	
顺时针脉冲输入	双脉冲模式下，顺时针脉冲输入。	
逆时针脉冲输入	双脉冲模式下，逆时针脉冲输入。	
正交编码器 A 相输入	增量式编码器模式，A 相输入。	
正交编码器 B 相输入	增量式编码器模式，B 相输入。	
正交编码器索引输入	增量式编码器模式，Z 相输入。	
电机脱机	电机脱机信号，有效状态下电机为松轴状态。	
驱动器使能	驱动器使能信号，有效状态下的控制字可由 202033 对象“输入控制字”进行设置。	
驱动器错误复位	清除错误报警，信号上升沿有效，	
紧急停止	信号有效时，按急停模式停止后，电机松轴。	
速度指令反向	在速度模式（模式）将目标速度反向。	
正限位	电机正向运行极限限位（默认为常闭点，可以通过修改极性来适应常开开关）	
负限位	电机反向运行极限限位（默认为常闭点，可以通过修改极性来适应常开开关）	

原点信号	原点开关信号
开始找原点	开始执行找原点指令，信号上升沿有效。
多段速度控制 0	用于控制多段速度切换，信号输入 3~0 这 4 个位组合成 1 个 16 进制数。例如：控制 2 为 1，其它为 0，则当前 16 进制数为 0x4，对应的是第 4 段速度。
多段速度控制 1	
多段速度控制 2	
多段速度控制 3	
多段位置控制 0	用于控制多段位置切换。信号输入 3~0 这 4 个位组合成 1 个 16 进制数。例如：控制 2 和 3 为 1，其它为 0，则当前 16 进制数为 0xC，对应的是第 12 段位置。
多段位置控制 1	
多段位置控制 2	
多段位置控制 3	
指令激活	激活目标位置或者目标位置段，信号上升沿有效。
驱动器工作模式控制	用于实现两种工作模式之间的切换。 有效信号、无效信号对应的工作模式可以自定义，需要通过 202031 对像“输入工作模式选择 0”和 202032 对像“输入工作模式选择 1”进行设置。
预使能	用于安全控制，表示控制器已经就绪，驱动器可以使能，如果输入无效信号时，驱动器使能会出现报警，或者是在电机运行时，输入信号变为无效，驱动器也会出现报警。
多段电子齿轮 0	用于控制多段电子齿轮切换（电子齿轮分子和分母由电子齿轮组输入决定），信号输入 2~0 这 3 个位组合成 1 个 16 进制数，例如：控制 2 为 1，其它为 0，则当前 16 进制数为 0x4，对应的是第 4 段位置。
多段电子齿轮 1	
多段电子齿轮 2	

例子 5-2：驱动器使能设置

本例选用 kicnostep 调试软件来设置 I/O 功能，软件连上驱动器后，打开 I/O 页面，点击 DIN1 右侧红色标示的  按钮，在列表中选“驱动器使能”功能，然后确定。不需要的功能则去掉前面的勾。




图 5-3 调试软件设置 I/O 功能示意图

例子 5-3 脉冲输入模式设置

驱动器脉冲输入功能只允许接 DIN1 和 DIN2 两个高速 IO 口，其它 IO 不支持。脉冲输入模式需要两个 IO 口，当 DIN1 选择“脉冲输入”，DIN2 会自动配置为“方向输入”。**如果配置 DIN1 信号控制（如：“脉冲输入”），相应的 DIN2 要配置，不能为“NULL”，否则工作模式不会激活。**




图 5-4 调试软件设置 I/O 功能示意图

5.1.3 数字输入口接线

1. NPN 方式接线图（支持低电平输出有效的控制器）




图 5-5 NPN 方式接线图（共阳接线方式）

2. PNP 方式接线图（支持高电平输出有效的控制器）




图 5-6 PNP 方式接线图（共阴接线方式）

5.2 数字信号输出

5.2.1 数字信号极性控制

数字输出口默认情况下全部为常开点。若用 kicnostep 调试软件改变输出口极性，请参考例子 5-1。

5.2.2 数字信号输出地址以及功能

表 5-3 数字信号输出地址及默认功能

参数名称	含义	默认值
DOUT1_Function	驱动器就绪	0x1（驱动器就绪）
输出 1 功能	驱动器错误	
DOUT2_Function	电机位置到	0x2（驱动器错误）

输出 2 功能	电机零速 保留 电机速度到	0 (NULL)
DOUT3_Function 输出 3 功能	保留 保留 电机锁轴 电机限位中 原点找到 索引信号倍频 吸收母线电压	

表 5-4 数字输出信号定义功能的含义

功能	含义
驱动器就绪	驱动器处于可操作状态。
驱动器错误	驱动器处于错误报警状态。
电机位置到	在位置模式下，目标位置数据在“位置到时间窗口”内没有变化，同时位置误差在“位置到窗口”内。
电机零速	电机使能后，电机速度为零状态。
保留	保留（功能待定）
电机速度到	在速度模式控制下，电机速度达到目标速度。
保留	保留（功能待定）
保留	保留（功能待定）
电机锁轴	驱动器使能电机。
电机限位中	电机处于限位状态
原点找到	寻找原点结束。
索引信号倍频	以索引信号为原点，输出设定周期脉冲
吸收母线电压	吸收母线电压，只限于驱动 3 相电机时使用，需把电阻接 V+和 B-

例子 5-5：驱动器就绪设置

本例选用 kicnostep 调试软件来设置 I/O 功能,软件连上步进驱动器后,打开 I/O 页面,点击 DOUT1 右侧红色标示的...按钮,在列表中选“驱动器就绪”功能,然后确定。不需要的功能则去掉前面的勾。设置方法如下图。




图 5-7 驱动器就绪设置

5.2.3 数字输出口接线

1. 数字输出内部电路图




图 5-8 数字输出内部电路图

2. NPN 方式接线图 (OUT1-OUT3 都支持此种接法, 支持低电平输入有效的控制器)




图 5-9 NPN 方式接线图 (共阴接线方式)

3. PNP 方式接线图 (仅 OUT3 支持此种接法, 支持高电平输入有效的控制器)




图 5-10 PNP 方式接线图（共阳接线方式）

4. 数字输出口接继电器，注意必须按图 5-10 操作。




图 5-11 数字输出口接继电器图（注意反并联二极管）

5.3 模拟信号输入

5.3.1 模拟输入 AIN1 共模电压输入接线图




图 5-12 共模电压输入接线图

5.3.2 模拟输入 AIN1 差模电压输入接线图




图 5-13 差模电压输入接线图

第六章 模式操作

6.1 位置模式（“1”模式）

现在对该模式举例说明，如下图的一个坐标系，红色箭头标识为当前位置=440，如果定义为绝对位置运动，当将目标位置设定为 700 后电机将运动到坐标=700 的位置；如果定义为相对位置运动，当将目标位置设定为 700 后电机将运动到坐标=1140 的位置。




图 6.1 绝对/相对位置

表 6-1 位置模式 1 下的对象定义

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
工作模式	60600008	0x3500	1	设定工作模式为绝对/相对位置模式
梯形速度	60810020	0x4A00	用户设定	梯形曲线速度
梯形加速度	60830020	0x4B00	用户设定	加速度
梯形减速度	60840020	0x4C00	用户设定	减速度
目标位置	607A0020	0x4000	用户设定	位置模式下的定位目标位置
控制字	60400010	0x3100	先 F 后 1F	绝对位置运动时，上次目标位置到后，电机开始运动
			先 2F 后 3F	绝对位置运动时，电机立即开始运动
			先 4F 后 5F	相对位置运动时，上次目标位置到后，电机开始运动
			先 6F 后 7F	相对位置运动时，电机立即开始运动
			103F	根据目标位置的变化立即开始绝对运动

更详细的内容请参考[附录七“常用对象列表”](#)中“模式及控制”和“目标对象”部分

通过通讯进行位置模式控制，可参考附录各通讯案例

也可通过外部 I/O 设定进行位置模式控制

举例：

1) 在绝对位置模式下，从位置 440，运行到位置 700。操作过程：A) 设好参数，“工作模式”设为 1，“梯形速度”设为 100rpm，“梯形加速度”和“梯形减速度”都设为 10rps/s，“目标位置”设为 700，“控制字”由 6 变为 2F 使电机有电流锁轴（如果已经锁轴跳过），再写

入 3F，电机立即向目标位置运动，停止在 700 位置。如果还需运行到位置 1140，需设“目标位置”为 1140，“控制字”先写入 2F，再写入 3F，电机立即向目标位置运动，停止在 1150 位置。

2) 在相对位置模式下，从位置 440，运行到位置 700。操作过程：A) 设好参数，“工作模式”设为 1，“梯形速度”设为 100rpm，“梯形加速度”和“梯形减速度”都设为 10rps/s，“目标位置”设为 260，“控制字”由 6 变为 6F 使电机有电流锁轴（如果已经锁轴跳过），再写入 7F，电机立即向目标位置运动，停止在 700 位置。如果还需运行到位置 1140，需设“目标位置”为 440，“控制字”先写入 6F，再写入 7F，电机立即向目标位置运动，停止在 1140 位置。

6.2 速度模式（“3”模式）

“3”这种模式可以实现对电机的速度控制，运行曲线包括加速、匀速和减速三段，如下图，加速的时间可以通过初始速度和匀速段速度以及加速度计算出来：

$$V_t = V_o + at \quad V_t - \text{匀速部分速度}$$

$$V_o - \text{起始速度}$$

a - 加速度或减速度

t - 加速时间

$$S = V_o t + (1/2) at^2 \quad S - \text{加速段位移}$$




图 6-2 模式 3 下的速度和时间曲线

表 6-2 模式 3 下的对象定义

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含义
工作模式	60600008	0x3500	3	设定速度模式
目标速度	60FF0020	0x6F00	用户设定	目标速度
梯形加速度	60830020	0x4B00	用户设定	加速度
梯形减速度	60840020	0x4C00	用户设定	减速度

控制字	60400010	0x3100	先 6 后 F	锁紧电机轴，上面参数设置正确，将按上面参数要求开始运动。当赋予目标速度新值后，电机会以新的速度立即运动。
-----	----------	--------	---------	--

更详细的内容请参考[附录七“常用对象列表”](#)中“模式及控制”和“目标对象”部分
通过通讯进行速度模式控制，可参考附录各通讯案例
也可通过外部 I/O 设定进行速度模式控制

6.3 周期同步位置控制模式（“8”模式）

该模式下，电机的运动直接受控于来自于驱动器 X1 口的总线数据，在该模式下要定义的对象有：

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
工作模式	60600008	0x3500	8	设定工作模式为同步位置控制模式
目标位置	607A0020	0x4000	用户设定	定位目标位置
插补时间周期	60C20108	--	用户设定	同步数据的通讯周期
插补时间指数	60C20208	--	用户设定	
控制字	60400010	0x3100	F	锁紧电机轴，电机按同步数据控制运动

6.4 脉冲控制模式（“-4”模式）

该模式下，电机的运动直接受控于来自于驱动器 X3 口的外部脉冲，在该模式下要定义的对象有：

表 6-3 模式-4 下的对象定义

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
脉冲模式	25080308	0x1930	1	脉冲模式，由 IO 口 DIN1 和 DIN2 配置
工作模式	60600008	0x3500	-4	设定工作模式为脉冲控制模式
每转脉冲 个数	64101810	0x7180	用户设定	电机每转脉冲个数
控制字	60400010	0x3100	F	锁紧电机轴，电机按外部脉冲控制运动

注：更改脉冲模式需要重新定义 IO 口 DIN1 和 DIN2，具体操作见[例子 5-3 脉冲输入模式设置](#)。

更详细的内容请参考附录“[常用对象列表](#)”中“模式及控制”和“目标对象”部分

6.5 原点控制模式（“6”模式）

执行绝对位置定位时，必须要定义原点。例如：在下图所示的 X-Y 平面上，定位 (X, Y) = (100 mm, 200 mm) 之前，必须建立机器的原点(0, 0)。




图 6-3 原点控制模式

表 6-4 模式 6 下的对象定义

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
工作模式	60600008	0x3500	6	设定工作模式为原点模式
原点模式	60980008	0x4D00	用户设定	寻找原点模式
原点偏移	607C0020	0x4100	用户设定	寻找原点后的位置偏移
原点转折信号速度	60990120	0x5010	用户设定	寻找转折信号时的速度
原点信号速度	60990220	0x5020	用户设定	寻找原点时的速度
原点加速度	609A0020	0x5200	用户设定	原点加速度
控制字	60400010	0x3100	先 F 后 1F	锁紧电机轴，电机开始运动

找原点方式参考[附录四找原点方式](#)。

通过通讯进行原点模式控制案例参考附录各通讯章节。

通过外部 I/O 设定进行原点模式控制。

6.6 模拟-速度模式（“3”模式）

6.6.1 模拟-速度模式相关对象

该模式下，电机的运动直接受控于来自于驱动器 X3 口的外部模拟量信号，在该模式下要定义的对象有：

表 6-5 模拟-速度模式 3 下的对象定义

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
工作模式	60600008	0x3500	3	设定工作模式为速度控制模式
模拟输入1滤波	25020110	0x1610	用户设定	用于平滑输入的模拟信号。

				滤波频率 $f=4000/(2\pi * \text{Analog1_Filter})$ 时间常数 $\tau = \text{Analog1_Filter}/4000$ (S)
模拟输入1死区	25020210	0x1620	用户设定	外部模拟信号1死区电压设定
模拟输入1偏移	25020310	0x1630	用户设定	外部模拟信号1偏移电压设定
模拟输入1输出数据极性	25021410	0x1740	用户设定	模拟量信号1输出数据极性, 可以控制速度的运转方向。
模拟10V 对应速度	25021310	0x1730	用户设定	模拟量信号1的10V对应的转速, 这个是无死区和偏移电压下的转速。
模拟-速度控制	25020708	0x1670	用户设定	模拟-速度通道选择 0: 模拟通道无效 1: 模拟通道1有效 (AIN1) 0x10~0x1f: AIN1 “控制内部速度控制段【x-10】” 3模式和1模式有效
梯形加速度	60830020	0x4B00	用户设定	加速度
梯形减速度	60840020	0x4C00	用户设定	减速度
控制字	60400010	0x3100	F	锁紧电机轴, 电机开始运动

更详细的内容请参考附录“常用对象列表”中“模式及控制”和“目标对象”部分。

6.6.2 模拟信号处理示意图




图 6-4 模拟信号处理示意图

表 6-6 模拟信号变量介绍

变量	含义	范围
$U_{internal}$	外部电压对应内部数据	-10V~10V无偏移以及死区电压时, 对应-2048~2047
$U_{external}$	外部输入电压	-10V~10V

U_{shift}	偏移电压	0~10对应0~8191
U_{dead}	死区电压	0~10 对应 0~8191

6.6.3 模拟-速度模式（不设置死区电压与偏移电压）

要求：DIN1 为驱动器使能，DIN2 为驱动器错误复位，无限位开关。10V 对应额定转速 1000rpm，-10V 对应额定转速-1000rpm。选择模拟通道 1（AIN1）控制速度。

表 6-7 参数设置

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
工作模式	60600008	0x3500	3	设定工作模式为速度控制模式
模拟输入1滤波	25020110	0x1610	5	用于平滑输入的模拟信号。 滤波频率 $f=4000/(2\pi*\text{Analog1_Filter})$ 时间常数 $\tau = \text{Analog1_Filter}/4000$ (S)
模拟输入1死区	25020210	0x1620	0	外部模拟信号1死区电压设定
模拟输入1偏移	25020310	0x1630	0	外部模拟信号1偏移电压设定
模拟输入1输出数据极性	25021410	0x1740	0	模拟量信号1输出数据极性，可以控制速度的运转方向。
模拟10V 对应速度	25021310	0x1730	1000	模拟量信号1的10V对应的转速，这个是无死区和偏移电压下的转速。
模拟-速度控制	25020708	0x1670	1	模拟--速度通道选择 0: 模拟通道无效 1: 模拟通道1有效 (AIN1) 0x10~0x1f: AIN1 “多段速度控制【0-15】” 3模式和1模式有效
梯形加速度	60830020	0x4B00	9830	加速度
梯形减速度	60840020	0x4C00	9830	减速度
存储配置参数	2FF00108	0x2910	1	1: 存储除电机外的所有设定参数 10: 初始化除电机外的所有可保存参数

6.6.4 模拟-速度模式（设置死区电压）

要求：-0.5V~0.5V为死区电压，即在-0.5V~0.5V 之间速度为0。“模拟10V对应速度”设为1000rpm。

选择模拟通道 1（AIN1）控制速度。




图 6-5 控制速度电路 1

由于设置了死区电压，实际上输入 10V 时的转速为 $950\text{rpm} = (10\text{V} - 0.5\text{V}) / 10\text{V} * 1000\text{rpm}$

在例子 6.5.3 的基础上需做如下改动：

表 6-8 模拟信号 1 参数设置

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
模拟输入1死区	25020210	0x1620	0.5V (=410DEC)	外部模拟信号1死区电压设定

6.6.5 模拟-速度模式（设置死区电压和偏移电压）

要求：设置偏移电压 1V，死区电压为 0.5V-1.5V，“模拟 10V 对应速度”设为 1000rpm。选择模拟通道 1（AIN1）控制速度。




图 6-6 速度模式电路 2

由于设置了死区电压和偏移电压，实际上输入

10V 时的转速为 $850\text{rpm} = (10\text{V} - 1\text{V} - 0.5\text{V}) / 10\text{V} * 1000\text{rpm}$ ，

-10V 时的转速为 $-1050\text{rpm} = (-10\text{V} - 1\text{V} + 0.5\text{V}) / 10\text{V} * 1000\text{rpm}$,

在例子 6.5.3 的基础上需做如下改动:

表 6-9 模拟信号 1 参数设置

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
模拟输入1死区	25020210	0x1620	0.5V(=410DEC)	外部模拟信号1死区电压设定
模拟输入1偏移	25020310	0x1630	1V(=819DEC)	外部模拟信号1偏移电压设定

6.7 多段位置控制模式 (“1”模式)

多段位置模式是通过外部信号激活内部设定好的目标位置进行电机控制。激活有三个前提条件:

1. 多段位置控制只可以在“1”模式下进行, 其他模式无效。
2. 模拟-速度控制(25020708)对象为 0, 此时模拟-速度通道无效。
3. 至少有一个外部输入信号定义为“多段位置控制 0/1/2/3”。

多段位置输入信号 0, 1, 2, 3 这四个信号将组合成二进制码用于选择位置段 0~15 中的任意一个作为目标位置。它们对应关系如下表:

表 6-10 二进制对应码

多段位置控制 3	多段位置控制 2	多段位置控制 1	多段位置控制 0	输入位置控制	输入速度控制
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	2	2
0	0	1	1	3	3
0	1	0	0	4	4
0	1	0	1	5	5
0	1	1	0	6	6
0	1	1	1	7	7
1	0	0	0	8	8
1	0	0	1	9	9
1	0	1	0	10	10
1	0	1	1	11	11
1	1	0	0	12	12
1	1	0	1	13	13
1	1	1	0	14	14
1	1	1	1	15	15

注：如果多段位置输入信号 0, 1, 2, 3 有不选择的，则信号默认为 0 值。

6.6.1 多段位置控制

电机需要走七段位置，要求位置第 0 段以 100 RPM 的速度走到 5000 个脉冲的位置，第 1 段以 150 RPM 的速度走到 15000 个脉冲的位置，第 2 段以 175 RPM 的速度走到 28500 个脉冲的位置，第 3 段以 200 RPM 的速度走到-10500 个脉冲的位置，第 4 段以 300 RPM 的速度走到-20680 个脉冲的位置，第 5 段以 325 RPM 的速度走到-30550 个脉冲的位置，第 6 段以 275 RPM 的速度走到 850 个脉冲的位置，第 7 段以 460 RPM 的速度走到 15000 个脉冲的位置。

设置 I/O 如下表：

表 6-11 I/O 设置

参数名称	值
DIN1	驱动器使能
DIN2	驱动器工作模式控制
DIN3	指令激活
DIN4	多段位置控制 0
DIN5	多段位置控制 1
DIN6	多段位置控制 2

表 6-12 位置和速度设置

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
输入位置控制0	20200120	0x0C10	5000	多段位置控制0
输入速度控制0	20201120	0x0D10	100	多段速度控制0
输入位置控制1	20200220	0x0C20	15000	多段位置控制1
输入速度控制1	20201220	0x0D20	150	多段速度控制1
输入位置控制2	20200320	0x0C30	28500	多段位置控制2
输入速度控制2	20201320	0x0D30	175	多段速度控制2
输入位置控制3	20200420	0x0C40	-10500	多段位置控制3
输入速度控制3	20201420	0x0D40	200	多段速度控制3
输入位置控制4	20200520	0x0C50	-20680	多段位置控制4
输入速度控制4	20201520	0x0D50	300	多段速度控制4
输入位置控制5	20200620	0x0C60	-30550	多段位置控制5
输入速度控制5	20201620	0x0D60	325	多段速度控制5
输入位置控制6	20200720	0x0C70	850	多段位置控制6
输入速度控制6	20201720	0x0D70	275	多段速度控制6
输入位置控制7	20200820	0x0C80	15000	多段位置控制7
输入速度控制7	20201820	0x0D80	460	多段速度控制7

多段速度/位置 切换延时	20203810	0x0F80	10	多段速度/位置切换后，有效输入的延时时间
输入模式控制0	20203108	0x0F10	1	“驱动器工作模式控制”无效输入时工作模式
输入模式控制1	20203208	0x0F20	3	“驱动器工作模式控制”有效输入时工作模式
输入控制字	20203310	0x0F30	2F	“驱动器使能”或“电机脱机”，有效输入时 “控制字”设置
梯形加速度	60830020	0x4B00	50	加速度
梯形减速度	60840020	0x4C00	50	减速度
存储配置参数	2FF00108	0x2910	1	1: 存储除电机外的所有设定参数 10: 初始化除电机外的所有可保存参数

注：多段位置单位为“step”，多段速度单位为“rpm”，加速度单位为“rps/s”，通讯时需转换为内部 DEC 单位。

设置好参数后，操作如下：

1. 给驱动器使能信号；
2. 选择要走的位置段。更改DIN4，DIN5，DIN6电平，选择位置段。
3. 指令激活，执行所选位置段程序。

6.8 多段速度控制模式（“3”模式）

控制方式为通过外部输入信号激活内部设定好的目标速度进行电机控制。激活有三个前提条件：

1. 多段位置控制只可以在“1”模式下进行，其他模式无效。
2. 模拟-速度控制(25020708)对象为0，此时模拟-速度通道无效。
3. 至少有一个外部输入信号定义为“多段速度控制 0/1/2/3”。

多段速度输入信号 0，1，2，3 这四个信号将组合成二进制码，用于选择速度段 0~15 中的任意一个作为目标位置。它们对应关系如下表

表 6-13 多段速度二进制码列表

多段速度控制 3	多段速度控制 2	多段速度控制 1	多段速度控制 0	输入速度控制
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7

1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

注：如果多段速度输入信号 0, 1, 2, 3 有不选择的，则信号默认为 0 值。

多段速控制 0-15 的数据除了可以通过 I/O 口对应设置外，还可以通过外部模拟信号映射控制。使用模拟信号控制速度段的速度，受影响的这个速度段原来的数据就会被模拟信号产生的值覆盖掉。设置如下：

表 6-14 多段速度参数设置

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含 义
模拟- 速度控制	25020708	0x1670	1x	模拟—速度通道选择 0：模拟通道无效 1：模拟通道1有效（AIN1） 0x10~0x1f：AIN1 “控制内 部速度控制段【x-10】” 3模式和1模式有效

第七章 通讯功能

总线型步进电机驱动器采用三种通讯协议:RS232 串口通讯协议、RS485 Modbus 通讯协议、CANOpen 总线通讯协议, EtherCAT 总线通讯协议。上位控制器通过通讯控制步进驱动器系统方案广泛应用于一些单轴及多轴的系统,它取代了原有的脉冲方向控制方式,使系统的抗干扰能力、透明性更好,同时为系统减少了运动控制模块,从而降低了系统成本。

使用通讯控制驱动器需要注意以下几点:

1、驱动器默认 I/O 口 DIN1 为脉冲输入, DIN2 为方向输入, DIN3 为脱机输入,使用通讯控制时需先行取消此三项输入口功能。(通过调试软件取消)

2:驱动器内部对象有工程量单位和内部单位区分。使用通讯写入和读取时需要换算为内部单位 DEC。使用通讯写入和读取时均为内部单位,需要注意换算。详情参考附录“常用对象换算关系表”。

3:使用 CANOpen 总线通讯协议, RS232 串口通讯协议和 RS485 Modbus 通讯协议进行控制时,务必处理好多条读写数据指令间隔时序,确保通讯网络上任意时刻只有一个驱动器发送数据请求,并做好通讯错误处理等,以免通讯进入死循环。

4:驱动器有些内部对象尽管数据长度为多个 BIT,但实际工程使用时无需使用最大值,所以部分对象默认有最大值限制,例如目标速度虽然为 32 位数据长度,理论上可以写一个很大的数据,但是实际上常用电机不允许这样高速,所以驱动器内部限制其最大值 24576000(换算为 1500RPM)以确保系统安全,超过最大值的数据驱动器不接受,自动默认为此最大值。

7.1RS232 通讯

7.1.1 RS232 通讯硬件接口

驱动器与上位机、HMI、PC 通讯时,单台步进的接线方式如下,也可以直接使用 Console 配置线。

PC 9 针 D 型	驱动器 RJ45 (X2)
RxD (2)	TXD (3)
TxD (3)	RXD (6)
GND (5)	GND (4)

7.1.2 RS232 通讯参数

表 7-1 RS232 通讯参数

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含义
设备站号	0x100B0008	0x0600	1	设备驱动器当前站号。 注: 1) ID 站号可以由 SW6-SW1 设置 1~63 或由 0x2FE400 设置 1~127。 2)更改该参数需要存储,再重新启动。

设备站号(加偏移)	0x2FE40008	0x2800	127	设备驱动器站号 1~127; 注: 仅 SW6-SW1 都为“OFF”时, 设置才有效。当更改该参数需要存储, 再重新启动。
RS232 波特率	0x2FE00010	0x2400	259	用于设置串口的波特率 设定值 波特率 2082 4800 1041 9600 520 19200 259 38400 86 115200 需要重新启动
存储控制环参数	0x2FF00108	0x2910	1	1: 存储设定的所有配置参数; 10: 初始化所有的配置参数;

7.1.3 自由传输协议

驱动器的 RS232 通讯遵循严格的主从站协议。上位机能将任何数据传给步进驱动器, 设定了地址的驱动器在计算这些数据后, 并且返回一个应答。

RS232 使用的传输协议采用固定的十个字节的格式。

byte 0	byte 9
ID	8 byte data
CHKS	

ID 号从站的地址号

$CHKS = -SUM(byte0, \dots, byte8)$, CHKS 为上述计算结果的最后 2 位。

上位机传送:

byte 0	byte 9
ID	8 byte host data
CHKS	

上位机接收 (驱动器返回):

byte 0	byte 9
ID	8 byte slave data
CHKS	

注意: 每十个字节就有一个自己的 CHKS。

如果上位机送一个网络中不存在的地址数据给步进驱动器, 那么就不会有驱动器响应。主机正确地发送数据后, 从站会寻找相对应地址号的数据, 并检查校验值, 如果该值和从站计算的值不符合, 则从站不响应。

7.1.4 数据协议

数据协议不同于传输协议，其内容是上面的 RS232 传输协议 10 个字节中间的 8 个字节的内容。所有的参数、数值和功能都是通过 index 和 subindex 表示。它有两种格式：下载和上传。

A: 下载，就是主站发送命令往从站内的对象写入值，下载到不存在的目标地址将产生错误。

表 7-2 主站传送

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
CMD	INDEX		SUB INDEX	DATA			

CMD 指定数据传输的方向和数据的大小。

0x23 发送四个字节的数据 (bytes 4...7 包含 32 位)

0x2b 发送二个字节的数据 (bytes 4, 5 包含 16 位)

0x2f 发送一个字节的数据 (bytes 4 包含 8 位)

INDEX 发送对象的地址

SUB INDEX 发送对象的子地址

DATA 内 4 个字节的顺序是低位在前，高位在后。

例如：

要向从站内“目标位置”写入 7650 DEC，7650 为 10 进制，1DE2 为 16 进制。由于要写入的对象长度为 4 个字节，目前计算结果 1D E2 只有 2 个字节，那么在高位补零，所以最终结果=00 00 1D E2。

DATA: byte4=E2

byte5=1D

byte6=00

byte7=00

表 7-3 从站响应

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
RES	INDEX		SUB INDEX	RESERVED			

RES: 显示从站的响应：

0x60 数据成功传送

0x80 错误，由字节 4...7 产生

INDEX 16 位的地址 和主站传送的一样

SUBINDEX 8 位的子地址 和主站传送的一样

RESERVED 备用

例如：

主站向从站发送“下载”命令：

01 23 7A 60 00 E2 1D 00 00 03 （该命令写入从站的目标位置 607A0020）

从站响应:

01 60 7A 60 00 E2 1D 00 00 C6

表示:

01—从站地址为 1

60—传送到的数据为 2 个字节, 由响应的 10 个字节中的 byte4…byte5 保存。

byte4=E2, byte5=1D, byte6=00, byte7=00

那么 DATA= byte7 byte6 byte5 byte4 = 1DE2 (hex) =7650 DEC

B:上传, 就是主站发送命令读取从站内的对象地址, 上传不存在的目标地址将产生错误。

主站传送:

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
CMD	INDEX		SUB INDEX	RESERVED			

CMD 指定数据传输的方向

0x40

INDEX 16 位的地址

SUBINDEX 8 位的子地址

RESERVED 字节 4…7 不用

从站接收:

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
RES	INDEX		SUB INDEX	DATA			

RES 显示从站的响应:

0x43 字节 4…7 包含 32 位数据

0x4B 字节 4, 5 包含 16 位数据

0x4F 字节 4 包含 8 位数据

0x80 错误, 字节 4…7 产生了错误

INDEX 16 位的地址 和主站传送的一样

SUBINDEX 8 位的子地址 和主站传送的一样

DATA 如果没有错误, byte4…byte7 共 4 个字节保存的是读取的从站对象内数值, 低位在前, 高位在后, 正确的值=byte7,byte6,byte5,byte4; 如果有错误, 这 4 个字节内数据就不再等于读取的从站内的对象数值。例如:

主站向从站发送“上传”命令:

01 40 7A 60 00 00 00 00 00 E5 (该命令读取从站的目标位置 607A0020)

从站响应:

01 43 7A 60 00 E2 1D 00 00 E3

表示:

01—从站地址为 1

43—接收到的数据为 4 个字节，由响应的 10 个字节中的 byte4…byte5 保存。

byte4=E2, byte5=1D, byte6=00, byte7=00

那么 DATA= byte7 byte6 byte5 byte4 = 1DE2 (hex) =7650 DEC

7.1.5 RS232 通讯地址

各模式操作主要对象操作地址，详见模式控制章节。

常用对象操作地址见[附录七常用对象列表](#)。

全部通讯地址见参数列表章节。

RS232 通讯案例见附录。

7.2 RS485 通讯

7.2.1 RS485 通讯硬件接口

FM860-LA 步进驱动器 X1 口支持 RS485、RS422 通讯功能，该功能可以用来修改步进驱动器内部参数以及监控步进驱动器状态等。接线图如下所示。

RS485 接线




图 7-1 RS485 接线图




图 7-2 RS422 接线图

RS485 转接线引脚说明，由 9 针 D 型接口转 RJ45 接口

9 针 D 型头	FM860 RJ45 (X2)
RX+ (2) -----	RX+ (1)
TX+ (3) -----	TX+ (5)
RX- (7) -----	RX- (2)
TX- (8) -----	TX- (4)
GND (5) -----	GND (8)

从站之间 RJ45，可用直连网线相接

FM860 RJ45 (X2)	FM860 RJ45 (X2)
RX+ (1) ----- 白橙色 -----	RX+ (1)
RX- (2) ----- 橙色 -----	RX- (2)
NC (3) ----- 白绿色 -----	NC (3)
TX- (4) ----- 蓝色 -----	TX- (4)
TX+ (5) ----- 白蓝色 -----	TX+ (5)
NC (6) ----- 绿色 -----	NC (6)
NC (7) ----- 白棕色 -----	NC (7)
GND (8) ----- 棕色 -----	GND (8)

注意：1、所有从站的 TX、RX 脚直接相接即可，采用串连的方式接线，不能采用星型连接方式；

2、主站端和最后一个从站端，需要接 120 欧姆的终端电阻；FM860 可以用 SW9 和 SW10 开关来连接终端电阻。

3、FM 系列步进驱动不需要外部 24V 电源给 RS485 供电。

4、通讯电缆请采用屏蔽双绞线，并做好接地处理；

7.2.2 RS485 通讯参数

表 7-4 通讯参数

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含义
设备站号	0x100B0008	0x0600	1	设备驱动器当前站号。 注：1) ID 站号可以由 SW6-SW1 设置 1~63 或由 0x2FE400 设置 1~127。 2) 更改该参数需要存储再重新启动。
设备站号(加偏移)	0x2FE40008	0x2800	127	设备驱动器站号 1~127; 注：仅 SW6-SW1 都为“OFF”时，设置才有效。当更改该参数需要存储再重新启动。
RS485 波特率	0x2FE00010	0x2400	520	用于设置串口的波特率 设定值 波特率 1041 9600 520 19200 259 38400 86 115200 需要重新启动
存储控制环参数	0x2FF00108	0x2910	1	1: 存储设定的所有配置参数; 10: 初始化所有的配置参数;
其他参数			固定值	数据位 = 8 停止位 = 1 无奇偶校验

7.2.3 MODBUS RTU 通讯协议

驱动器 RS485 支持 MODBUS RTU 通讯协议，每个 8-bit 数据由两个 4-bit 的十六进制数据组成，即一般十六进制组成的数，数据结构为 11 Bit 字符格式，数据位为 8 Bit，校验方式为 CRC 校验。其内部对象为不连续的数据寄存器，（被上位机读写时映射为 4X）。

Modbus RTU 通讯协议基本格式

由发送设备将 Modbu 报文构造为带有已知起始和结束标记的帧，这使设备可以在报文的开始收新帧，并且知道何时报文结束。在 RTU 模式，报文帧由时长至少为 3.5 个字符时间表的空闲间隔区分。




图 7-3 帧报文 1




图 7-4 MODBUS 通讯格式

整个报文帧必须以连续的字符发送。如果两个字符之间的空闲间隔大于 1.5 个字符时间，则报文帧被认为不完整应该被接收节点丢弃。




图 7-5 帧报文 2

7.2.4 Modbus 常用功能码简介

功能码 0x03: 读数据寄存器

表 7-5 请求格式

目标站号	功能码	起始地址 高字节	起始地址 低字节	读取个数 高字节	读取个数 低字节	CRC
1 字节	03	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节

表 7-6 正确应答格式

站号	功能码	返回数据字 节数	寄存器 1 高字节	寄存器 1 低字节	...	CRC
1 字节	03	1 字节	1 字节	1 字节	...	2 字节

范例说明:

发送报文 01 03 32 00 00 01 8A B2 含义

01: ID 号

03: 功能码 读数据寄存器

32 00: 读对象“状态字” 60410010 之 modbus 地址

00 01: 读取 word 数据个数

8A B2: 校验码

响应报文 01 03 02 00 31 79 90 含义

01: ID 号

03: 功能码 读数据寄存器

- 02: 返回 byte 数据个数
 00 31: 返加对象“状态字”数据
 79 90: 校验码

功能码 0x06: 写单数据寄存器

表 7-7 请求格式

目标站号	功能码	寄存器地址高字节	寄存器地址低字节	寄存器值高字节	寄存器值低字节	CRC
1 字节	06	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节

应答格式: 若设置成功, 原文返回。

范例说明:

发送报文 01 06 31 00 00 0F C7 32 含义

- 01: ID 号
 06: 功能码 写单个 WORD
 31 00: 写对象“控制字”60400010 之 modbus 地址, 数据长度为 1 个 WORD
 00 0F: 写入数据 16 进制 000F
 C7 32: 校验码

功能码 0x10: 写多保持寄存器

表 7-8 请求格式

目标站号	功能码	起始地址高字节	起始地址低字节	数量高字节	数量低字节	字节数	寄存器值 1 高字节	寄存器值 1 低字节	...	CRC
1 字节	10	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	...	2 字节

表 7-9 正确应答格式

目标站号	功能码	起始地址高字节	起始地址低字节	数量高字节	数量低字节	CRC 校验码
1 字节	10	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节

范例说明:

发送报文 01 10 6F 00 00 02 04 00 00 00 32 9B 88 含义

- 01: ID 号
 10: 功能码 写多个 WORD
 6F 00: 写“目标速度”60FF0020 之 modbus 地址, 数据长度为 2 个 WORD
 00 02: 写入 2 个 WORD
 04: 数据长度为 4 个 BYTE (2 个 WORD)
 00 00 00 32: 写入数据 16 进制 00320000, 十进制 3276800, 换算为 200RPM

9B 88: 校验码

响应报文 01 10 6F 00 00 02 5C DC 含义

01: ID 号

10: 功能码 读数据寄存器

6F 00: 对象地址

00 02: 写入 WORD 数量

5C DC: 校验码

若访问出错数，则作响应错误，则返回的异常功能码为 0x80 + 功能码

表 7-10 异常应答格式

站号	异常功能码	异常码	CRC
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节

表 7-11 异常码值含义

异常码值	含义
0x01	功能码不支持
0x02	寄存器地址不存在
0x03	数据错误, 或寄存器数量不对
0x04	写操作失败, 包括数据超范围, 或对象只读。

7.2.5 Modbus 常用通讯地址

各模式操作主要对象操作地址见模式控制章节。

常用对象操作地址见 [附录七常用对象列表](#)（不是所有内部对象都支持 RS485）。

RS485 通讯案例见 [附录二](#)。

7.3 CANopen 总线通讯

开放的现场总线标准中 CANopen 是最著名和成功的一种, 已经在欧洲和美国获得广泛的认可和大量应用。1992 年在德国成立了“自动化 CAN 用户和制造商协会”(CiA, CANinAutomation), 开始着手制定自动化 CAN 的应用层协议 CANopen。此后, 协会成员开发出一系列 CANopen 产品, 在机械制造、铁路、车辆、船舶、制药、食品加工等领域获得大量应用。目前 CANopen 协议已经欧洲最重要的工业现场总线标准 EN-50325-4。

FM 系列步进驱动器是标准的 CAN 从站设备, 遵循 CANopen2.0A/B 协议, 任何支持该协议的上位机均可以与其进行通讯。驱动器内部使用了一种严格定义的对象列表, 它称作对象辞典, 这种对象辞典的设计方式基于 CANopen 国际标准, 所有的对象有明确的功能定义。这里说的对象 (Objects) 类似常说的内存地址, 有些对象如速度和位置等可以由外部控制器修改, 有些对象却只能由驱动器本身修改, 如状态、错误信息。这些对象如下:

	Index	Sub	Bits	属性	含义
例如:	6040	00	16 (=0x10)	RW	设备状态控制字
	6060	00	8 (=0x08)	RW	工作模式
	607A	00	32 (=0x20)	W	目标位置
	6041	00	16 (=0x10)	MW	设备状态字

对象的属性有下面几种:

1. RW(读写): 对象可以被读也可以被写入;
2. RO(只读): 对象只能被读;
3. WO(只写): 只能写入;
4. M(可映射): 对象可映射, 类似间接寻址;
5. S(可存储): 对象可存储在 Flash-ROM 区, 掉电不丢失。

7.3.1 硬件介绍

CAN 通讯协议主要描述设备之间的信息传递方式, CAN 层的定义与开放系统互连模型 OSI 一致, 每一层与另一设备上相同的那一层通讯, 实际的通讯发生在每一设备上相邻的两层, 而设备只通过物理层的物理介质互连, CAN 的规范定义了模型的最下面两层数据链路层和物理层。CAN 总线物理层没有严格规定, 能够使用多种物理介质例如双绞线光纤等, 最常用的是双绞线信号, 使用差分电压传送 (常用总线收发器产生), 两条信号线被称为 CAN_H 和 CAN_L, 静态时均是 2.5V 左右, 此时状态表示为逻辑 1, 也可以叫做隐位, 若 CAN_H 比 CAN_L 高表示逻辑 0, 称为显位, 此时通常电压值为 CAN_H = 3.5V 和 CAN_L = 1.5V, 竞争时显位优先。

标准 CAN 从站通讯 RJ45 接线图：




图 7-6 标准 CAN 的接线图

CAN 转接线引脚说明，由 9 针 D 型接口转 RJ45 接口

9 针 D 型头	FM860 RJ45 (X2)
CAN_H (7)	CAN_H (1)
CAN_L (2)	CAN_L (2)
GND (3)	GND (3)

从站之间 RJ45，可用直连网线相接

FM860 RJ45 (X2)	FM860 RJ45 (X2)
CAN_H (1) ----- 白橙色 -----	CAN_H (1)
CAN_L (2) ----- 橙色 -----	CAN_L (2)
GND (3) ----- 白绿色 -----	GND (3)
NC (4) ----- 蓝色 -----	NC (4)
NC (5) ----- 白蓝色 -----	NC (5)
NC (6) ----- 绿色 -----	NC (6)
NC (7) ----- 白棕色 -----	NC (7)
NC (8) ----- 棕色 -----	NC (8)


■注意：

- 1、所有从站的 CAN_L、CAN_H 直接相接即可，采用串连的方式接线，不能采用星型连接方式；
- 2、主站端和最后一个从站需要接 120 欧姆的终端电阻；FM860 可以用 SW9 开关来连接终端电阻。
- 3、FM 系列步进驱动不需要外部 24V 电源给 CAN 供电。
- 4、通讯电缆请采用屏蔽双绞线，并做好接地处理
- 5、各种波特率所理论上能够通讯的最长距离：

表 7-12 波特率最大通讯距离

通讯速度	通讯距离
1Mbit/S	25M
500Kbit/s	100M
250Kbit/s	250M
125Kbit/s	500M
50Kbit/s	600M
25Kbit/s	800M

典型 CAN 总线拓扑的图示



7.3.2 CAN 通讯帧结构


标准数据帧报文以帧起始位开始，后面跟随一个 12 位的仲裁字段。仲裁字段包含一个 11 位的标识符（COB-ID）和一个远程发送请求（RTR）位。标识符定义报文中包含的信息的类型，每个接收节点都通过它来确定报文是否属于自己的内容。

仲裁字段之后是一个 6 位的控制字段，提供关于报文内容的更多信息。控制字段中的第一位是标识符扩展（IDE）位，用于区分报文是标准数据帧还是扩展数据帧，标准数据帧使用显性状态（逻辑电平 0）指示。控制字段中的第二位是保留（RBO）位，该位处于显性状态（逻辑电平 0）。控制字段中的最后 4 位表示数据长度编码（DLC），它规定了报文中包含的数据字节数。


控制字段之后是数据字段。该字段承载报文数据，如 SDO 和 PDO 报文。该字段的长度可变，范围为 0 至 8 字节。字节数可由用户选择。

数据字段之后是循环冗余校验（CRC）字段，由一个 15 位的 CRC 序列和一个定界符位组成。应答（ACK）字段以隐性位（逻辑电平 1）发送，会被已正确接收数据的任意接收器改写为显性位。不论接收过滤器比较的结果如何，接收器总是会应答报文。

最后一个字段是帧结束字段，由 7 个隐性位组成，指示报文结束。



标准数帧的格式



标准远程帧的格式

7.3.3 CANopen 通讯参数

表 7-13 通讯参数

名称	CANopen 地址	Modbus 地址	值	含义
设备站号	0x100B0008	0x0600	1	设备驱动器当前站号。 注：1) ID 站号可以由 SW6-SW1 设置 1~63 或由 0x2FE400 设置 1~127。 2) 更改该参数需要存储再重新启动。
设备站号(加偏移)	0x2FE40008	0x2800	127	设备驱动器站号 1~127；注：仅 SW6-SW1 都为“OFF”时，设置才有效。当更改该参数需要存储再重新启动。
CAN 波特率	2F810008	0x2300	50	CAN波特率设置 设定值 波特率 100: 1M 50: 500k 25: 250k 12: 125k 5: 50k 需要保存重新启动

存储控制环 参数	0x2FF00108	0x2910	1	1: 存储设定的所有配置参数; 10: 初始化所有的配置参数;
-------------	------------	--------	---	------------------------------------

7.3.4 EDS 文件

EDS（电子数据表格）文件是 PLC 所连接从站的标识文件或者类似码，通过该文件来辨认从站所属的类型（是 401、402、403 中的何种类别，或者属于 402 中的哪一种设备）。该文件包含了从站的所有信息，比如生产厂家、序列号、软件版本、支持波特率种类、可以映射的 OD 及各个 OD 的属性等参数，类似于 Profibus 的 GSD 文件。因此在进行硬件配置前，首先需要把从站的 EDS 文件导入到上位组态软件中

7.3.5 SDO

SDO（Service data object）主要用来在设备之间传输的低优先级的对象，典型是用来对从设备进行配置、管理，比如用来修改电流环、速度环、位置环的 PID 参数，PDO 配置参数等，这种数据传输跟 MODBUS 的方式一样，即主站发出后，需要从站返回数据响应。这种通讯方式只适合对参数的设置，不适合于对实时性要求较高的数据传输。

在 CANopen 协议中，SDO 用来访问一个设备的对象字典。访问者被称作客户（client），对象字典被访问且提供所请求服务的 CANopen 设备别称作服务器（server）。客户的 CAN 报文和服务器的应答 CAN 报文总是包含 8 字节数据（尽管不是所有的数据字节都一定有意义）。一个客户的请求一定有来自服务器的应答。

SDO 有 2 种传送机制：

- 加速传送（Expedited transfer）：最多传输 4 字节数据
- 分段传送（Segmented transfer）：传输数据长度大于 4 字节

表 7-15 SDO 的基本结构如 Client→Server/Server→Client

Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4-7
SDO Command specifier	对象索引	对象子索引	数据

SDO 命令字包含如下信息：

- 下载/上传（Download / upload）
- 请求/应答（Request / response）
- 分段/加速传送（Segmented / expedited transfer）
- CAN 帧数据字节长度
- 用于后续每个分段的交替清零和置位的触发位（toggle bit）

SDO 中实现了 5 个请求/应答协议：

- 启动域下载（Initiate Domain Download）；

- 域分段下载 (Download Domain Segment) ;
- 启动域上传 (Initiate Domain Upload) ;
- 域分段上传 (Upload Domain Segment)
- 域传送中止 (Abort Domain Transfer) 。

下载 (Download) 是指对对象字典进行写操作, 上传 (Upload) 指对对象字典进行读操作。协议的 SDO 命令字 (SDO CAN 报文的第一个字节) 语法和细节在下面部分说明: (‘-’ 表示不相关, 应为 0)。

表 7-16 启动域下载

启动域下载 (Initiate Domain Download) Byte0							Byte1-3	Byte4-7	
Bit	7-5	4	3	2	1	0	对象索引及子索引		
Client→	ccs=1	-	n			e		s	数据
←Server	scs=3	-	-	-	-	-		-	

说明:

ccs: client command specifier, ,1=启动下载请求。

scs: server command specifier, 3=启动下载响应。

n: 表示报文数据中无意义数据的字节数【从 (8-n) 字节到第 7 字节数据无意义】 (当 e=1 且 s=1 时 n 有效, 否则 n 为 0)。

e: e=0 时正常传送, e=1 时加速传送。

s: 表示是否指明数据长度, 0 为数据长度未指明, 1 为数据长度指明。

e=0, s=0: 由 CiA 保留。

e=0, s=1: 数据字节为字节计数器, byte 4 是数据低位部分 (LSB), byte 7 是数据高位部分 (MSB)。

e=1, s=1: 数据字节数 4-n 为将要下载 (download) 的数据。

e=1, s=0: 下载字节数目不详的数据。

举例:

0x2f 为下载一个字节的的数据 (bytes 4 包含 8 位)

0x2b 为下载二个字节的数据 (bytes 4, 5 包含 16 位)

0x23 为下载四个字节的数据 (bytes 4, 5, 6, 7 包含 32 位)

0x21 为下载超过四个字节数据的起始帧, 分段下载数据

0x60 为数据成功下载

表 7-17 域分段下载

域分段下载 (Download Domain Segment) Byte0							Byte1-7
Bit	7-5	4	3	2	1	0	
Client→	ccs=0	t	n			c	数据
←Server	scs=1	t	-	-	-	-	-

说明:

n : 无意义的数据字节数。如果没有指明段长度, 则为 0。

c : 0 = 有后续分段需要 download, 1 = 最后一个段。

t : 触发位, 后续每个分段交替清零和置位 (第一次传送为 0, 等效于 request/response)。

举例:

0x00/0x10 为下载分段数据, 包含八个字节数据 (bytes 1-7)

0x0b 为最后一段数据, 包含二个字节数据 (bytes 1, 2)

0x20/0x30 为分段数据成功下载

表 7-18 启动域上传

启动域上传(Initiate Domain Upload) Byte0							Byte1-3	Byte4-7
Bit	7-5	4	3	2	1	0	对象索引及子索引	
Client→	ccs=2	-	-	-	-	-		-
←Server	scs=2	-	n		e	s		数据

说明: n, e, s: 与启动域下载相同

举例:

0x40 为请求上传对象的数据

0x4f 为上传一个字节的的数据 (bytes 4 包含 8 位)

0x4b 为上传二个字节的数据 (bytes 4, 5 包含 16 位)

0x43 为上传四个字节的的数据 (bytes 4, 5, 6, 7 包含 32 位)

0x41 为上传超过四个字节的数据的起始帧, 分段上传数据

表 7-19 域分段上传

域分段上传(Upload Domain Segment) Byte0							Byte1-7
Bit	7-5	4	3	2	1	0	
Client→	ccs=3	t	-	-	-	-	-
←Server	scs=0	t	n			c	数据

说明: n, c, t: 与域分段下载相同

举例: 0x60/0x70 为请求上传分段数据

0x00/0x10 为上传分段数据, 包含八个字节数据 (bytes 1-7)

0x19 为最后一段数据, 包含三个字节数据 (bytes 1, 2, 3)

表 7-20 域传送中止

域传送中止(Abort Domain Transfer) Byte0							Byte1-3	Byte4-7
Bit	7-5	4	3	2	1	0	对象索引及子索引	错误代码

Client→/←Server	cs=1	-	-	-	-	-	引	
-----------------	------	---	---	---	---	---	---	--

举例：0x80 为中断传送

Table7-21 错误代码

错误代码	含义
0x0504 0001	客户机/服务器命令符无效或未知
0x0601 0002	尝试写一个只读对象
0x0602 0000	对角不在对角字典内
0x0604 0041	对象不能被映射到 PDO
0x0607 0010	数据类型不匹配
0x0609 0011	子索引不存在
0x0609 0030	参数值无效,不在范围内
0x0800 0000	一般错误

例子 1: 读取控制字参数

表 7-21 发送 SDO 报文

Identifier	DLC	Daten							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x600+Node_ID	8	40	40	60	00	00			

0x600+Node_ID -- COB-ID

40 -- 请求上传对象的数据

60 40 00 -- 控制字对象地址

00 -- 无用数据

表 7-22 返回 SDO 报文

Identifier	DLC	Daten							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x580+Node_ID	8	4b	40	60	00	06	00	00	00

0x580+Node_ID -- COB-ID

4b -- 上传二个字节的数据 (bytes 4, 5 包含 16 位)

60 40 00 -- 控制字对象地址

0006 -- 数据

例子 2: 修改控制字参数时

表 7-23 发送 SDO 报文

Identifier	DLC	Daten							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x600+Node_ID	8	2b	40	60	00	2f	00	00	00

0x600+Node_ID -- COB-ID

2b -- 下载二个字节的数据 (bytes 4, 5 包含 16 位)

60 40 00 -- 控制字对象地址

002f -- 数据

表 7-24 返回 SDO 报文

Identifier	DLC	Daten							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x580+Node_ID	8	60	40	60	00	2f	00	00	00

0x580+Node_ID -- COB-ID

60 -- 数据成功下载

60 40 00 -- 控制字对象地址

002f -- 数据

7.3.6 COB-ID

COB-ID 是 CANopen 通讯协议的特有方式, 它的全称是 Communication Object Identifier-通讯对象-ID, 这些 COB-ID 定义了相应的传输级别, 有了这些传输级别后, 控制器和驱动器就能够在各自的软件里配置里定义相同的传输级别和其里面的传输内容, 这样控制器和驱动器都采用的同一个传输级别和传输内容后, 数据的传输即透明化了, 也就是双方都知道所要传输的数据内容了, 也就不需要在传输数据时还需要对方回复数据是否传输成功。

缺省 ID 分配表是基于 CANopen 2.0A 定义的 11 位 CAN-ID (CANopen 2.0B 协议 COB-ID 是 27 位), 包含一个 4 位的功能码部分和一个 7 位的节点 ID (Node-ID) 部分。如图所示:




图 7-7 CAN-ID 分布格式

Node-ID 由系统集成商定义, 例如通过设备上的拨码开关设置 (即步进驱动器的站号)。Node-ID 范围是 1~127 (0 不允许被使用)。

Function Code: 数据传输的功能码, 定义各种PDO、SDO、管理报文的传输级别, 功能码越小, 优先级越高。

表 7-25 CANopen 预定义主/从连接集 CAN 标识符分配表:

CANopen预定义主/从连接集的广播对象			
对象	功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在OD中的索引
NMT Module Control	0000	000H	-
SYNC	0001	080H	1005H, 1006H, 1007H
TIME SSTAMP	0010	100H	1012H, 1013H
CANopen主/从连接集的对等对象			
对象	功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在OD中的索引
EMCY	0001	081H-0FFH	1024H, 1015H
TPDO1(发送)	0011	181H-1FFH	1800H
RPDO1(接收)	0100	201H-27FH	1400H
TPDO2(发送)	0101	281H-2FFH	1801H
RPDO2(接收)	0110	301H-37FH	1401H
TPDO3(发送)	0111	381H-3FFH	1802H
RPDO3(接收)	1000	401H-47FH	1402H
TPDO4(发送)	1001	481H-4FFH	1803H
RPDO4(接收)	1010	501H-57FH	1403H
SDO(发送/服务器)	1011	581H-5FFH	1200H
SDO(接收/客户)	1100	601H-67FH	1200H
NMT Error Control	1110	701H-77FH	1016H-1017H

注:

1. COB-ID越小, 优先级越高;
2. 每一个级别的COB-ID前面的功能码是固定格式;
3. COB-ID为00H、80H、100H、701H-77FH、081H-0FFH均为系统管理格式.

7.3.7 PDO

PDO (Process data object) 一次性可传送 8 个字节的数据, 没有其它协议预设 (意味着数据内容已预先定义), 主要用来传输需要高频率交换的数据。PDO 的传输方式采用全新的数据交换模式, 设备双方在传输前先在各个设备定义好数据接收和发送区域, 在数据交换时直接发送相关的数据到对

方的数据接收区即可，减少了问答式的询问时间，从而极大的提高了总线通讯的效率，从而得到了极高的总线利用率。

1) 发送PDO (TPDO)

发送PDO相对于步进来说就是指步进驱动器发送出去的数据，这些数据由PLC来接收。发送PDO的功能码 (COB-ID) 为：

- 1、 0x180+步进站号
- 2、 0x280+步进站号
- 3、 0x380+步进站号
- 4、 0x480+步进站号

2) 接收PDO (RPDO)

接收PDO相对于步进来说就是指步进接收的数据，这些数据由PLC来发送，发送PDO的功能码 (COB-ID) 为：

- 1、 0x200+步进站号
- 2、 0x300+步进站号
- 3、 0x400+步进站号
- 4、 0x500+步进站号

由于FM系列步进是按标准的CANopen 2.0A协议来设计的，但同时也支持CANopen 2.0B协议，也就是说，如果上面的8个PDO不够用的情况下，您还可以定义新的PDO，比如用0x43FH来作为1号站的通讯PDO，只要控制器和步进驱动器都按照这个来定义即可。

3) PDO 传输类型

PDO 有两种传输方式：

1、同步 (SYNC)：由同步报文触发传输 (传输类型：0-240) 在该传输模式下，控制器必须具有发送同步报文的能力 (频率最高为 1KHZ 的周期发送的报文)，步驱动器在接收到该同步报文后在发送。

- 非周期：由远程帧预触发传送，或者由设备子协议中规定的对象特定事件预触发传送。该方式下步进驱动器每接收到一个同步报文 PDO 里的数据即发送一次。
- 周期：传送在每 1 到 240 个 SYNC 消息后触发。该方式下步进驱动器每接收到 n 个同步报文后，PDO 里的数据发送一次

2、异步 (传输类型：254/255)。从站报文数据改变后即发送，不管主站是否询问，而且可以定义同一个报文两次发送之间的时间间隔，避免高优先级报文一直占据总线 (PDO 的数值越低优先级越高)。

对于 FM 系列步进驱动器，目前支持同步周期传输和异步传输方式。

4) PDO 禁止时间

一个 PDO 可以指定一个禁止时间，即定义两个连续 PDO 传输的最小间隔时间，避免由于高优先级信息的数据量太大，始终占据总线，而使其它优先级较低的数据无力竞争总线的问题。禁止时间由 16 位无符号整数定义，单位 100us。

5) 例子:

用 TPDO 更新“目标速度”，使用对象 0x1A00 来更新对象，使用对象 0x1800 配置 0x1A00 映射对象的属性。

表 7-26 对象 0x1800 属性

对象 0x1800 属性		
子索引	值	含义
0	3	对象有 3 个子索引
1	0x250+Node_ID	节点 ID
2	254	异步传输
3	50	禁止传输时间间隔

表 7-27 对象 0x1A00TPDO 映射

对象 0x1A00 TPDO 映射		
子索引	值	含义
0	1	1 个对象映射到 PDO 中
1	0x60ff0020	对象 0x60ff, 子索引 0x00, 由 32 位组成

表 7-28 发送报文格式

Identifier	DLC	Daten							
		0	1	2	3	4	5	6	7
0x250+Node_ID	8	目标速度							

7.3.8 Boot-up 过程

在网络初始化过程中，CANopen 支持扩展的 boot-up，也支持最小化 boot-up 过程。扩展 boot-up 是可选的，最小 boot-up 则必须被每个节点支持。两类节点可以在同一个网络中同时存在。如果使用 CAL 的 DBT 服务进行 ID 分配，则节点必须支持扩展 boot-up 过程。

可以用节点状态转换图表示这两种初始化过程，如下图所示。扩展 boot-up 的状态图在预操作和操作状态之间比最小化 boot-up 多了一些状态。




图 7-8 节点状态转换图

注:

- 图中括号内的字母表示处于不同状态那些通讯对象可以使用：
 - a. NMT , b. Node Guard , c. SDO , d. Emergency , e. PDO , f. Boot-up
- 状态转移（1—5 由 NMT 服务发起），
 - 1: 启动远程节点(Start_Remote_node)
 - 2: 停止远程节点(Stop_Remote_Node)
 - 3: 进入预操作状态(Enter_Pre-Operational_State)
 - 4: 复位节点(Reset_Node)
 - 5: 复位通讯(Reset_Communication)
 - 6: 设备初始化结束，自动进入“预操作”状态，发送 Boot-up 消息

在任何时候 NMT 服务都可使所有或者部分节点进入不同的工作状态。NMT 服务的 CAN 报文由 CAN 头(COB-ID=0)和两字节数据组成：第一个字节表示请求的服务类型(‘NMT command specifier’), 第二个字节是节点 ID, 或者 0 (此时寻址所有节点)。

7.3.9 NMT 模块控制 (NMT Module Control)

可以通过 NMT 管理报文来实现在各种模式之间切换，只有 NMT-Master 节点能够传送 NMT Module Control 报文，所有从设备都必须支持 NMT 模块控制服务，同时 NMT Module Control 消息不需要应答。NMT 消息格式如下：

表 7-29 NMT-Master → NMT-Slave(s)

COB-ID	Byte 0	Byte 1
0x000	CS	Node-ID

当 Node-ID=0，则所有的 NMT 从设备被寻址。CS 是命令字，可以取如下值

表 7-30 CS 命令值

命令字	NMT 服务
0x01	启动远程节点
0x02	停止远程节点
0x80	进入预操作状态
0x81	复位节点
0x82	复位通讯

例如，如果要让一个处于操作状态的 2 号节点返回到预操作状态，那么控制器发送如下的报文即可：

表 7-31 控制器报文

COB-ID	Byte 0	Byte 1
0x000	0x80	0x02

7.3.10 保护方式（监督类型）

监督类型是指在运行过程中主站选择何种检查方式检查从站，方式有两种：心跳报文(Heartbeat)和节点保护(Node Guarding)。通过这两种方式来判断从站是否出现故障，并根据这些故障做出相应的处理！

- 心跳报文：从站“监督时间”周期性的发送报文到主站，如果超过“心跳消费者时间”后主站还没有收到从站的下一个心跳报文，那么主站判断从站出错！Heartbeat Producer → Consumer(s)

表 7-32 心跳报文

COB-ID	Byte 0
0x700 + Node_ID	状态

表 7-33 状态值

状态值	含义
0x00	启动(Boot-up)
0x04	停止(Stopped)
0x05	运行(Operational)
0c7f	预操作(Pre-operational)

当一个 Heartbeat 节点启动后它的 Boot-up 报文是其第一个 Heartbeat 报文。

- 节点保护：主站以“监督时间”周期性的发送报文到从站，从站接收到后即回应，如果超过“监督时间*寿命因子”时间后，主站还没有收到从站回应的报文，那么主站判断从站出错！

NMT-Master 节点发送远程帧（无数据）如下：

NMT-Master → NMT-Slave

COB-ID
0x700+Node_ID

NMT-Slave 节点发送如下报文应答：

表 7-34 NMT-Master → NMT-Slave

COB-ID	Byte0
0x700 + Node_ID	Bit 7 : 触发位 Bit6-0 : 状态

Byte0 数据部分包括一个触发位 (bit7)，触发位必须在每次节点保护应答中交替置“0”或者“1”。

触发位在第一次节点保护请求时置为“0”。位 0 到 6 (bits0~6) 表示节点状态。

表 7-35 状态值含义

状态值	含义
0	初始化(Initializing)
1	未连接(Disconnected)*
2	连接(Connecting)*
3	准备(Preparing)*
4	停止(Stopped)
5	运行(Operational)
127	预操作(Pre-operational)

注意：带*号的状态只有支持扩展 boot-up 的节点才提供。注意状态 0 从不在节点保护应答中出现，因为一个节点在这个状态时并不应答节点保护报文。

一个节点不能够同时支持 Node Guarding 和 Heartbeat 协议，只能选其中一作保护。

7.3.11 步进驱动器状态数据 CANopen 通讯地址

各模式操作主要对象操作地址见模式控制章节。

常用对象操作地址见[附录七常用对象列表](#)。

全部通讯地址见参数列表章节。


CANopen 通讯案例见附录。

7.4 EtherCAT 总线通讯

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) 是一种基于以太网的现场总线系统，用于工业现场级的超高速 I/O 网络，使用标准的以太网物理层，传输媒体为双绞线或光纤（100Base-TX 或 100Base-FX）。它是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术。

7.4.1 EtherCAT 组成及运行原理

EtherCAT 系统由主站，从站组成。主站使用标准的以太网接口卡或具有以太网接口的嵌入式工业控制计算机，从站使用专用的从站控制芯片 (ESC, 如 ET1100, LAN9252 等)。主站发送数据帧报文给各从站，从站收到报文后，从数据帧中抽取数据，或插入数据到数据帧，然后将该数据帧传输到下一个从站，最后一个从站处理数据后，通过内部回环返回经过完全处理的报文给上一个从站，此时从站不再处理数据，只是转发报文给上一个从站，并由第 1 个从站作为响应报文发送给主站（见下图）。ESC 采取接收转发机制，以太网帧可以双向通行，但只有以太网帧由下行电报方向进入时，相应的报文才能得到处理。如果转发的网口未连接或断开，ESC 将会自动形成内部回环转发，把报文返回上一个从站，而不是使这一帧报文丢失。




7.4.2 EtherCAT 协议


EtherCAT 的数据帧结构采用的是标准的以太网帧结构，其中帧头标准的以太网帧头，只是帧类型固定为 0x88A4。数据包由 EtherCAT 头和 EtherCAT 数据组成，若干个子报文组成 EtherCAT 数据区。子报文又由子报文头、数据域及工作计数器组成。子报文头标记该子报文应传输到那一个从站，并且要对该子报文进行读或者写操作。子报文的数据区可以从站 ESC 寄存器的数据，也可以是邮箱报文或是过程数据。在主从站通信的过程中，16 位的工作计数器 (WKC) 的值为从站读写操作计数。主站发起周期控制的时候，预先给定 WKC 一个值，当数据

帧遍历完整个设备的时候，通过对比返回的 WKC 值，可以验证数据报文是否被各从站节点正确处理。

EtherCAT 的数据帧结构：



子报文中的邮箱报文结构：




7.4.3 EtherCAT (CoE) 网络参考模型

EtherCAT (CoE) 网络参考模型主要由两部分组成：数据链路层和应用层。数据链路层主要负责 EtherCAT 通讯协议，应用层则嵌入了 CANopen 通讯协议。CoE 中的对象字典包括了参数，应用数据以及 PDO 映射信息。过程数据对象 (PDO) 由对象字典中能够进行 PDO 映射的对象构

成，PDO 数据中的内容由 PDO 映射来定义。PDO 数据的读取与写入是周期性的，不需要查找对象字典；而邮箱通讯（Mailbox SDO）是非周期性通讯，在读写它们时要查找对象字典。

注：为了使 SDO 与 PDO 数据能在 EtherCAT 数据链路层上得到正确解析，需要用到 FMMU（现场总线内存管理单元）与 SyncManager（同步管理器）进行管理和配置。



参考模型

同步管理器设置

同步管理器	分配（固定）	大小	开始地址（固定）
同步管理器 0	接收主站的邮箱报文	128 字节（固定）	0x1000
同步管理器 1	发送给主站的邮箱报文	128 字节（固定）	0x1400
同步管理器 2	接收主站的 PDO 报文	0 ~ 128 字节	0x1800
同步管理器 3	发送给主站的 PDO 报文	0 ~ 128 字节	0x1C00

FMMU 设置


FMMU	分配
FMMU 0	映射到接收主站的 PDO
FMMU 1	映射到发送给主站的 PDO
FMMU 2	映射邮箱报文标志位（从站发送主站）

7.4.4 EtherCAT 从站信息

EtherCAT 从站信息文件（XML 文件）包含从站设备描述，对象字典，SyncManager 和 FMMU 设置，分布时钟，PDO 配置等信息。

7.4.5 EtherCAT 网络状态机

EtherCAT 状态机用以描述从站应用的状态及状态改变。状态改变请求通常由主站发起，从站进行响应。



状态说明

Init: 初始化状态，简称为 I；

Pre-OP: 预运行状态，简称为 P；

Safe-OP: 安全运行状态，简称为 S；

Operational: 运行状态，简称为 O；


从初始化状态向运行状态转化时，必须逐级按顺序转化，不可越级，但从运行状态返回各状态可以越级转化。状态的转化操作过程如下表：

状态	描述
PowerON	上电初始化 ESC 参数，进入 Init 状态
Init	应用层上主站与从站之间无直接通信，而在数据链路层上主站初始化相关寄存器，为应用层通信作准备。
Pre-OP	主站与从站通过邮箱通信（SDO），读取或写入从站的对象字典，但没有 PDO 数据通讯
Safe-OP	主站与从站可以邮箱通信（SDO），PDO 通讯限于输入数据（从站更新）评估，而输出数据（主站更新）处于“安全”状态。
Operational	可以进行 PDO 数据输入和输出更新。


“Init” 进入 “Pre-OP”	主站配置链路层地址，启动邮箱通讯，初始化DC时钟同步，请求进入“Pre-OP” 状态；从站检查邮箱初始化是否正确，以便响应状态请求。
“Pre-OP” 进入 “Safe-OP”	主站为 PDO 通讯配置相关 SyncManager, FMMU 和映射对象地址，并请求进入“Safe-OP” 状态；从站检查配置是否正确。
“Safe-OP”进入 “Operational”	主站输出有效数据，并请求进入“Operational” 状态

7.4.6 EtherCAT 的 PDO 过程数据映射

从站的过程数据由同步管理器通道对象组成，每个同步管理器通道对象，包含多个过程数据对象，其中 PDO 映射对象列表 0x1600~0x1607 存储 RPDO 映射对象索引， 0x1A00~0x1A07 存 TPDO 映射对象索引。如下图中，0x1A00 存储了一组 32 位数据长度的 TPDO 对象索引，分别为对象 A（8 位），对象 B（8 位）和对象 D（16 位）。



同步管理器通道（0x1C12 和 0x1C13），存储多组映射对象列表，如下图中，0x1C13 通道存储了两组列表 0x1A00 和 0x1A01，而它们各自存储了相关 PDO 对象的索引。



第八章 报警排除

8.1 报警信息

EPR 红灯开启或闪烁时，表明驱动器出现报警故障，具体故障参照 8-1 故障代码表。报警信息代码为十六进制数据。当驱动器出现故障的时候，报警代码里面对应的位就会亮红灯。



图 8-1 实时错误

表 8-1 故障报警及处理措施

报警信息	指示灯		紧急报文 错误代码	报警原因	处理措施
	RUN	ERR			
驱动器内部 错误	慢闪	快闪	0x1000	1、电机配置错误 2、驱动器内部问题	1、请参考《Kinco FM860 总线步进驱动器使用指南》 2、联系厂家
驱动器输出 短路	熄灭	快闪	0x2320	1、电机相线短路 2、驱动器内部问题	1、检查电机接线 2、联系厂家
驱动器总线 电压过高	快闪	快闪	0x3210	1、动力电源电压过高 2、高速停止场合反馈能量过高	1、检查动力电源 2、加制动电阻

驱动器总线电压过低	熄灭	开启	0x3220	1、动力电源电压过低 2、急速启动	1、检查动力电源 2、减小加速度
驱动器温度过高	熄灭	慢闪	0x4210	驱动器功率模块超过 80 度	检查使用环境温度是否大于 40 度
EEPROM 内部错误	快闪/ 慢闪	开启	0x6310	1、更新驱动器底层程序造成 2、驱动器内部问题	初始化参数后保存再重新启动
寻找电机错误	快闪	开启	0x7122	1、电机未接线或接线错误 2、电机配置错误	1、检查电机接线 2、请参考《Kinco FM860 总线步进驱动器使用指南》
内部逻辑电压异常	慢闪	开启	0x5111 或 0x5113	内部逻辑电压 15V 或 5V 不在正常值范围	联系厂家
5V 输出电流过载			0xFF01	5V 输出电流过大	请检查 5V 负载接线
跟踪误差			0x8611	负载过大或者卡死。	检查负载或减小加速度。
总线错误			0x8100	总线通讯关闭	检查总线通讯参数
输入脉冲频率过高			0x8A80	输入脉冲频率超过频率允许最大值。	检查输入脉冲频率是否超过最大值
外部预使能信号			0x5443	I/O 口配置外部预使能信号, 而外部没有输入有效信号	检查外部接线和确认输入信号
正限位报警			0x5442	I/O 口配置了正限位, 驱动器检测到有效信号输入。	
负限位报警			0x5441	I/O 口配置了负限位, 驱动器检测到有效信号输入。	

注：慢闪频率为 0.5Hz，快闪频率为 5Hz

8.2 历史错误窗口



	名称	数据	单位
1*	错误状态字高16位	0	HEX
2*	错误状态字低16位	0	HEX
3*	自检错误状态字高16位	0	HEX
4*	自检错误状态字低16位	0	HEX
5*	错误计数	14	DEC
6*	错误组当前位置	5	DEC
7*	错误0-错误状态字低16位	101	HEX
8*	错误0-自检错误状态字低16位	8000	HEX
9*	错误0-总线电压	28	V
10*	错误0-速度	0.000	rpm
11*	错误0-电流	0.000	Arms
12*	错误0-工作模式	0	DEC
13*	错误0-时间(月)	0	Mon
14*	错误0-时间(分钟)	342	Min
15*	错误0-温度	27	degree


驱动器提供 8 组历史报警信息，用户可以查询到报警发生时的报警代码，电压，电流，温度，速度，工作模式，驱动器累计工作时间等信息，更好的方便用户设备维护。

“错误状态字低 16 位/高 16 位”是驱动器运行过程出现的错误，而“自检错误状态字低 16 位/高 16 位”是驱动器上电自检测硬件出现的错误。

“错误组当前位置”值指示最新发生的错误保存在那一组，数值 N 指示当前报警在“错误 N”，上一次记录是 N 减 1，下一次记录是 N 加 1，8 组错误记录循环覆盖。

例如：错误组当前位置=4，表明当前的报警为“错误 4”。下一次的报警位置为“错误 5”。

8.3 自检错误状态字定义



第九章 附录

附录一 CANopen 总线通讯范例

FM860 与 F1 PLC 利用 CANopen 总线进行通讯

1. 硬件接线




■注意:

- (1) 多个从站的采用串连的方式接线, 不能采用星型连接方式;
- (2) PLC 端 CAN1 和 CAN2 是完全独立的, 可以任意使用
- (3) PLC 和 FM860 端有终端电阻, 通过拨码开关选择。



2、参数设置。FM860 端波特率, 站号等参数设置参考 7.3 CANopen 总线通讯

3、软件编程。


- (1) 新建工程, 选择 Kinco F122-D1608T 运行平台, 点击 OK。



- (2) 根据自己的喜好选择合适的编程语言, 然后点击 OK。




(3) 新建工程完成后的界面如下图所示，然后点击红色方框内“Resources”进入 PLC Configuration 页面。




(4) 然后在 F1 下面添加 CANopen 从站，首先需要添加从站的 EDS 文件到 Codesys 里面来，点击主菜单栏里的“Extras/add configuration file”选项，弹出一个对话框，找 FM860 步进的 EDS，点击打开即可，系统会提示您这个 EDS 文件放置的位置，点击 OK 即可；




(5) F1 有两个 CAN 口，都可以做主站，设置主站的站号、波特率。如果需要同步报文，请先激活“active”，然后在“Com. Cycle period”里设置同步报文的传输周期和 COB-ID；




(6) 然后在选中“CanMaster”并点击右键，选择“Append FM Driver”，系统就会把FM步进驱动器添加到网络中了；按照这种方式添加您所想要添加的从站个数即可；添加完从站后，需要一一设置每个从站的通讯起始地址、站号、节点保护类型、RX-PDO、TX-PDO等参数。




(7) 根据需要配置相应从站的 PDO 对象






(8) 设置完成所有的步进驱动器后，点击硬件配置里的树型结构，就可以看到映射到每个 PDO 里的 OD 了，同时还能看到每个 OD 对应的输入和输出寄存器，从右图可以看到，ID2 步进的 Controlword 对应的寄存器为 QW4，而 Statusword 对应的寄存器为 IW1，通过在软件里控制这些寄存器就可以控制步进了；



(9) 配置多个从站时参照以上的方法，配置完成后就可以编程控制 FM860 步进驱动器了。可以先在全局变量中定义好对应的变量名便于编程引用，也可以直接引用相应的地址。



(10) 程序如下图所示。详细各模式控制要点参考[第 6 章模式操作](#)。（进行控制之前请参考[第 7 章通讯功能](#)注意要点）。注意在 F1 与步进建立 CAN 通讯后，首先需要初始化步进控制字为 f，否则步进对其他指令无响应。

```

0001 PROGRAM JD2
0002 VAR
0003     m1: BOOL;
0004     m2: BOOL;
0005     spv: DINT;
0006     m3: BOOL;
0007     m4: BOOL;
0008     m5: BOOL;
0009     actual_pos: DINT;
0010     m6: BOOL;
0011 END_VAR
0001 actual_pos:=ap;
0002 (* power off*)
0003 IF m1=1 THEN
0004     tv:=27300;
0005     cw:=6;
0006     mo:=3;
0007     m1:=0;
0008 END_IF
0009 (* velocity*)
0010
0011 IF m2=1 THEN
0012     tv:=273000;
0013     cw:=47;
0014     mo:=3;
0015     m2:=0;
0016 END_IF
0017
0018 (* absolute position*)
0019 IF m3=1 THEN
0020     tp:=0;
0021     pv:=2730000;
0022     cw:=63;
0023     mo:=1;
0024     m3:=0;
0025 END IF

```

(11) 如果遇到一些 EDS 文件中没有的、不常用的对象，可以采用 SDO 的方式来读写相应的对象。格式如下图所示，对于 CAN1 和 CAN2 接口，只是 wDrvNr 总线接口号码不同，CAN1 是 0，CAN2 是 1


```

0001 PROGRAM sdo
0002 VAR
0003   sdo1:CanOpenSendSDO;
0004   m9: BOOL;
0005   m10: BOOL;
0006   sdo2: CanOpenSendSDO;
0007   ww: ARRAY [0..7] OF BYTE;
0008   val: DWORD;
0009 END_VAR
0010
0011 (*SDO写速度*)
0012 sdo1( Enable:= m9,(*使能*)
0013   wDrvNr:= 0, (*总线接口号, CAN1 固定为0*)
0014   ucNodeId:=2,(*从站站号*)
0015   wIndex:=16#60FF,(*OD INDEX*)
0016   bySubIndex:=16#00,(*subINDEX*)
0017   ucModus:= 16#23, (*use 16#23 FOR 4-BYTE-write-request
0018     use 16#27 FOR 3-BYTE
0019     use 16#2B for 2-byte
0020     use 16#2F for 1-byte
0021     use 16#21 FOR downloading more than 4 bytes using the segmented transfer*)
0022   ucByte0 :=16#10,
0023   ucByte1 :=16#A8,
0024   ucByte2 :=16#29,
0025   ucByte3 :=00);
0026 (*SDO读实际速度*)
0027 sdo2(Enable:= m10, (*使能*)wDrvNr:= 0, (*总线接口号, CAN1 固定为0*)ucNodeId:=2,(*从站站号*)
0028   wIndex:=16#606C,(*OD INDEX*)
0029   bySubIndex:=16#00,(*subINDEX*)
0030   ucModus:=16#40);(*SDO-mode, use 16#40 for read-request*)
0031 IF sdo2.bAnswerRec THEN
0032   val := SHL(BYTE_TO_DWORD(sdo2.ucAnswerBytes[7]),24);
0033   val := val + SHL(BYTE_TO_DWORD(sdo2.ucAnswerBytes[6]),16);
0034   val := val + SHL(BYTE_TO_DWORD(sdo2.ucAnswerBytes[5]),8);
0035   val := val + BYTE_TO_DWORD(sdo2.ucAnswerBytes[4]);
0036 END_IF

```

FM860 与 Peak CAN 利用 CANopen 总线进行通讯

Peak 公司的 CAN 适配器有 ISA、PCI、USB-CAN 等多种产品，提供了 Windows 98/ME 和 Windows 2000/XP 的设备驱动 (*. vxd 和 *. sys) 和动态连接库 (*. dll)，支持的软件有 VB、VC、Delphi 和 BCB 等。下面以 Peak 公司的 PCAN-USB 总线卡连接 FM860，使用 PCAN-View 软件通过 CANopen 总线控制 FM860 的说明。

其它软件编程可参考操作此范例！

- (1) 参照 PCAN-USB 的硬件手册安装驱动
- (2) 硬件连接




图 9-1 多台 FM860 串联

总线终端在 CAN_L 和 CAN_H 间连接 120—150 欧姆的电阻，可以拨驱动器上的 SW9 来连接终端电阻。

3) 参考总线通讯章节设定 FM 的 ID 地址和波特率，默认波特率 500K，站号 1。更改必须保存重启有效。

4) 完成上述步骤后，就可以参照 CANopen 通讯协议来对 FM 步进驱动器进行控制。由于 PCAN-View 软件无法导入 EDS 文件不方便对 PDO 操作，本例按照通讯协议规定的格式对 FM 步进各种模式进行控制。（进行控制之前请参考第 7 章通讯控制注意要点）

下图示例发送 6040 为 3F, 图中下方是发送数据，上面是返回数据




表 9-1 原点模式发送和接收数据报文

原点控制模式（控制字先 F 后 1F）				
CANopen 地址	变量名称	设置值	发送及回复报文（ID=1）	备注
60600008	工作模式	0x6	601 2F 60 60 00 06 00 581 60 60 60 00 06 00	速度 RPM 需要转换为内部单位 DEC DEC=[(RPM*512*60000)/1875]
60980008	原点模式	0x14	601 2F 98 60 00 14 00 581 60 98 60 00 14 00	
60990120	原点转折 信号速度	200RPM	601 23 99 60 01 00 00 32 00 581 60 99 60 01 00 00 32 00	
60990220	原点信号	150RPM	601 23 99 60 02 00 80 25 00	

	速度		581 60 99 60 02 00 80 25 00	
60400010	控制字	0xF	601 2B 40 60 00 0F 00 581 60 40 60 00 0F 00	
60400010	控制字	0x1F	601 2B 40 60 00 1F 00 581 60 40 60 00 1F 00	
601 40 41 60 00 00 00 00 00		读取状态字，9437 表示原点找到		

表 9-2 位置控制模式发送和接收数据报文

位置控制模式（控制字绝对定位先 2F 后 3F 相对定位先 4F 后 5F，103F 立即更新）				
CANopen 地址	变量名称	设置值	报文 (ID=1)	备注
60400010	控制字	0xF	601 2B 40 60 00 0F 00 581 60 40 60 00 0F 00	速度 RPM 需要转换为内部单位 DEC DEC=[(RPM*512*60000)/1875] 梯形加减速默认单位 DEC, DEC=[(RPS/S*65536*60000)/100 0/4000]
60600008	工作模式	0x1	601 2F 60 60 00 01 00 581 60 60 60 00 01 00	
607A0020	目标位置	50000 DEC	601 23 7A 60 00 50 C3 00 00 581 60 7A 60 00 50 C3 00 00	
60810020	梯形速度	200RPM	601 23 81 60 00 00 00 32 00 581 60 81 60 00 00 00 32 00	
60830020	梯形加速度	10rps/ s	使用默认值	
60840020	梯形减速度	10rps/ s	使用默认值	
60400010	控制字	0x2F	601 2B 40 60 00 2F 00 581 60 40 60 00 2F 00	
		0x3F(绝对定位)	601 2B 40 60 00 3F 00 581 60 40 60 00 3F 00	
		0x4F	601 2B 40 60 00 4F 00 581 60 40 60 00 4F 00	
		0x5F(相对定位)	601 2B 40 60 00 5F 00 581 60 40 60 00 5F 00	
601 40 41 60 00 00 00 00 00		读取状态字，D437 表示位置到		

表 9-3 速度控制模式发送和接收数据报文

速度控制模式				
CANopen 地址	变量名称	设置值	报文 (ID=1)	备注
60600008	工作模式	0x3	<u>601 2F 60 60 00 03 00</u> <u>581 60 60 60 00 03 00</u>	速度 RPM 需要转换为内部单位 DEC DEC=[(RPM*512*60000)/1875] 梯形加减速默认单位 DEC, DEC=[(RPS/S*65536*60000)/1000/4000]
60FF0020	目标速度	150RPM	<u>601 23 FF 60 00 00 80 25 00</u> <u>581 60 FF 60 00 00 80 25 00</u>	
60400010	控制字	0xF	<u>601 2B 40 60 00 0F 00</u> <u>581 60 40 60 00 0F 00</u>	
60830020	梯形加速 度	10rps/ s	使用默认值	
60840020	梯形减速 度	10rps/ s	使用默认值	

注意：通讯模式下，数据以十六进制格式传输。

附录二 RS485 串口通讯范例

FM860 与 KINCO 触摸屏 Modbus 协议通讯

注意：

1: Kinco 全系列文本和触摸屏等都可以与 FM 驱动器 RS485 串口连接，本范例只介绍 Kinco 触摸屏的主打产品 MT4000, MT5000 系列与步进驱动器连接。其它系列产品等请参考各产品使用手册或咨询 Kinco 技术人员。

2: 本范例只介绍简单连接，用户可到 Kinco 网站上“下载中心-资料下载-范例程序”下载“Kinco 与 FM 步进驱动器与 485 通讯范例”了解详细应用。

Kinco MT4000, MT5000 系列触摸屏可以与 JD 驱动器 RS485 串口连接，用户可以用触摸屏设置 FM860 的内部参数和运行状态。触摸屏既可以与单个 FM860 驱动器相联，也可以与多个 FM860 驱动器相联。

(一) 触摸屏控制单台 FM 步进

a. 硬件接线




图 9-2 RS485 半双工通讯

图 9-3 RS485 全双工通讯

b. 通讯参数设置

触摸屏选择 Modbus RTU 驱动，触摸屏的通讯参数设置见图“D1.1”，注意的是 PLC 的站号就是 FM 驱动器的 ID 号，FM 驱动器出厂时 ID 默认为 1，所以触摸屏控制单台 FM 步进时 PLC 站号设置为 1。如果 FM 的 ID 号设置为 N，那么下面的 PLC 站号也要设置为 N。FM 波特率，站号等参数设置参照 485 通讯协议章节。



图 9-3 通讯参数设置

c. 地址参数设置

编写 HMI 程序时, 选择地址类型为 4X, (FM 所有对象为 4X, 而且全部不连续) 参照附录常用对象列表。如下图设置数值输入元件为 FM 内部对象 60FF0020(目标速度)。其 Modbus 地址为 0x6F00, 换算成十进制+1=28417



图 9-4 地址参数设置

(二) 触摸屏控制多台 FM 步进驱动器

a. 硬件接线

HMI




图 9-5 HMI 与多台驱动器通讯




图 9-6 HMI 与多台驱动器通讯

b. 参数设置

触摸屏参数设置同各台步进驱动器分别设置不同站号即可。在元件属性里面屏只要选择 PLC 编号，设置参数就会自动对应选中的步进驱动器（注意这里的 PLC 编号并不是设置的步进站号，仅仅表示用户连接多台步进驱动器的顺序，如上图，PLC0:2 表示的就是 PLC 编号是 0，站号是 2）。



图 9-7 HMI 参数

FM860 与调试工具 Modbus 协议通讯

FM 步进 RS485 通讯口支持 Modbus RTU 通讯协议，用户可以通过 VB、VC 等软件按照 modbus 协议编写程序对 FM 步进驱动器进行控制。下面以常见串口 Modbus 调试工具软件通过 Modbus 协议控制 FM 步进驱动器进行说明。其它软件编程可参考操作此范例！

1. 接线，PC 需通过 RS232-RS485 模块，转换模块 485 端通过如下线缆连接 FM 驱动器

转换模块 RS485 端	FM 驱动器 RS485 口 (X1)
D-	2\4 (RX-, TX-)
D+	1\5 (RX+, TX+)
GND	8 (GND)

2. 参考串口通讯章节设定 FM 的 ID 地址和波特率，默认波特率 19200，站号 1。更改必须保存重启有效。

3. 完成上述步骤后，就可以参照 Modbus RTU 通讯协议协议来对 FM 步进驱动器进行控制。（进行控制之前请参考第七章通讯控制注意要点）

图示例读对象 0x60400010 “控制字”（Modbus 地址 0x3100）数据。




表 9-4 原点和位置控制模式发送报文

原点控制模式（控制字先 F 后 1F）				
Modbus 地址	名称	设置值	发送及回复报文（ID=1）	备注
0x3500	工作模式	0x6	01 06 35 00 00 06 06 04 01 06 35 00 00 06 06 04	
0x4D00	原点模式	0x14	01 06 4D 00 00 14 9E A9 01 06 4D 00 00 14 9E A9	
0x5010	原点转折信号速度	200RPM	01 10 50 10 00 02 04 00 00 00 32 8F 75 01 10 50 10 00 02 51 0D	速度 RPM 需要转换为内部单位
0x5020	原点信号速度	150RPM	01 10 50 20 00 02 04 80 00 00 25 E5 AF 01 10 50 20 00 02 51 02	DEC DEC=[(RPM*512*60000)/1875]
0x3100	控制字	0xF	01 06 31 00 00 0F C7 32 01 06 31 00 00 0F C7 32	
0x3100	控制字	0x1F	01 06 31 00 00 1F C6 FE 01 06 31 00 00 1F C6 FE	
01 03 32 00 00 01 8A B2			读取状态字，9437 表示原点找到	
位置控制模式（控制字绝对定位先 2F 后 3F 相对定位先 4F 后 5F，103F 立即更新）				

Modbus 地址	变量名称	设置值	发送及回复报文 (ID=1)	备注
0x3100	控制字	6	<u>01 06 31 00 00 06 07 34</u> <u>01 06 31 00 00 06 07 34</u>	速度 RPM 需要转换为内部单位 DEC DEC=[(RPM*512*60000)/1875] 梯形加减速默认单位 DEC, DEC=[(RPS/S*65536*60000)/1000/4000]
0x3500	工作模式	1	<u>01 06 35 00 00 01 47 C6</u> <u>01 06 35 00 00 01 47 C6</u>	
0x4000	目标位置	50000DEC	<u>01 10 40 00 00 02 04 C3 50 00 00 FE</u> <u>39</u> <u>01 10 40 00 00 02 54 08</u>	
0x4A00	梯形速度	200RPM	<u>01 10 4A 00 00 02 04 00 00 00 32 3D</u> <u>19</u> <u>01 10 4A 00 00 02 57 D0</u>	
0x4B00	梯形加速度	10rps/s	使用默认值	
0x4C00	梯形减速度	10rps/s	使用默认值	
0x3100	控制字	2F	<u>01 06 31 00 00 2F C6 EA</u> <u>01 06 31 00 00 2F C6 EA</u>	
		3F(绝对定位)	<u>01 06 31 00 00 3F C7 26</u> <u>01 06 31 00 00 3F C7 26</u>	
		4F	<u>01 06 31 00 00 4F C6 C2</u> <u>01 06 31 00 00 4F C6 C2</u>	
		5F(相对定位)	<u>01 06 31 00 00 5F C7 0E</u> <u>01 06 31 00 00 5F C7 0E</u>	

表 9-5 速度控制模式发送报文

速度控制模式				
Modbus 地址	变量名称	设置值	报文 (ID=1)	备注
0x3500	工作模式	3	<u>01 06 35 00 00 03 C6 07</u> <u>01 06 35 00 00 03 C6 07</u>	速度 RPM 需要转换为内部单位 DEC DEC=[(RPM*512*60000)/1875] 梯形加减速默认单位 DEC, DEC=[(RPS/S*65536*60000)/1000/4000]
0x6F00	目标速度	150RPM	<u>01 10 6F 00 00 02 04 80 00</u> <u>00 25 F2 46</u> <u>01 10 6F 00 00 02 5C DC</u>	
0x4B00	梯形加速度	10rps/s	使用默认值	

0x4C00	梯形减速度	10rps/s	使用默认值
0x3100	控制字	F	01 06 31 00 00 0F C7 32 01 06 31 00 00 0F C7 32

注意：通讯模式下数据以十六进制格式传输。

FM860 与西门子 S7-200Modbus 协议通讯

1、硬件接线

单台硬件接线如下图，多台硬件接线参考 485 通讯章节多台接线说明




图 9-10 RS485 通讯

2、通讯参数设置

FM 步进驱动器参数设置参考 485 通讯章节，默认参数 Modbus RTU, 波特率 19200，无校验

S7-200 PLC 通讯参数设置使用软件自带库函数通讯，利用库函数初始化指令设置对应通讯参数。

如下图！



图 9-11 S7-200 PLC 通讯参数

3、程序编制（进行控制之前请参考第七章通讯控制注意要点）

PLC 软件中利用库函数自带 MODBUS_MSG 指令发送或者接收数据，函数各部分定义说明如下图




图 9-12 Modbus 功能定义

4、范例程序说明


表 9-6 案例

S7200 PLC 输入口	功 能	说 明
I0.0	写 60600008=1	设定为位置模式
I0.1	写 607A0020=10000	设定位置模式下的目标位置值
I0.2	写 60810020=1000rpm	设定位置模式下的目标速度
I0.3	写 60400010=0x4F 后 0x5F	控制命令=相对运动
I0.4	读 60630020	读电机实际位置
I0.5	读 60410010	读驱动器状态字


附录三 EtherCAT 总线通讯范例

FM880 与倍福 PLC 通讯范例

- 1、在打开软件之前，需要把 FM880 的设备描述 XML 文件拷贝到 Twincat 的安装目录下，默认路径 C:\TwinCAT\Io\EtherCAT。XML 文件可以在 www.kinco.cn 网站下载。
- 2、打开 Twincat System Manager 软件。




- 3、配置控制器的硬件设备，选择当前使用的 PLC 型号。这里使用的是 Beckhoff 的 CX5020 控制器，选中点击 OK. 若选项中没有对应的设备型号，请使用 Search 操作进行扫描，添加到系统中。




- 4、控制器与 Twincat 软件通讯上后，软件状态栏会显示 'Config Mode' 或是 'RTim'，如果是 'Timeout' 表明控制器与 Twincat 软件未能连接上，需要重新操作之前步骤。控制器配置参数需在 config 模式，点击下面这个图标，将控制器切换到 config 模式



5、在 I/O Devices 上右键，点击 Scan Devices，扫描 Ethercat 的从站，选择连接驱动器的网口后，继续点击 Scan boxes. 扫描到最后点击自动添加到 NC 模式。如果控制器 Ethercat 接口已经正确连接了 Kinco 步进驱动器，在 device 的下面，可以看到 (Kinco_FM) 的 box，并且已经和控制器的 NC 模式自动关联了。



扫描结果：



6. 点击从站驱动器 “Kinco Drive3 (Kinco_FM)”，在右侧可以看到有个 COE-Online (如上图)，在这里可以对步进驱动器的参数进行设置。参数设置分以下几个步骤：

注意：若操作正确，但却发现 COE-Online 中没有对应的参数表，先请检查步进驱动器对应的 XML 文件是否放入正确的文件夹中；若文件存在，则出现该种状况的原因是先打开了配置软件，才在对应的文件夹放入的 XML 文件，需重新打开软件，再操作一遍以上步骤。

第一步，将步进驱动器的电机参数配置好。截图如下，只需要在 641001 这个对象后面填入十六进制的对应电机代码即可，填入电机代码后，对应的电机参数也会匹配好。相关对应电机代码请查询步进驱动器使用手册电机章节，或在上位机软件，电机配置页面中，“电机型号”对象右键进行查看，如截图。

6410:0	Group Motor	RO	> 29 <
6410:01	Motor Num	RW	0x3342 (13122)
6410:03	Feedback Resolution	RO	0x0000EAB0 (60000)
6410:05	Motor Poles	RW	0x32 (50)
6410:0B	Motor Phase Current	RW	0x001E (30)
6410:0C	Motor L	RW	0x0019 (25)
6410:0D	Motor R	RW	0x0041 (65)
6410:0E	Motor Ke	RW	0x0122 (290)
6410:0F	Motor Tq	RW	0x005A (90)
6410:10	Motor Jr	RW	0x0104 (260)
6410:12	Brake Delay	RW	0x0096 (150)
6410:13	Motor Rot Direction	RW	0x00 (0)
6410:14	Motor NumRD	RW	0x3342 (13122)

名称	数据
1 电机型号	B3
2* 当前电机型号	MC
3 电机相数	2
4 电机极对数	50
5 电机相电流	3.000
6 电机相电阻	0.650
7 电机相电感	2.500
8 电机扭矩	0.900
9 电机转子惯量	0.260
10 电机旋转方向	0
11 反馈精度	60000

```

ASCII...HEX...编写
*00*.....3030...无电机型号
*MC*.....434d...自检测电机参数
*XX*.....5858...自定义电机参数
*A1*.....3141...2S42Q-03848
*A2*.....3242...2S42Q-02940
*A3*.....3341...2S42Q-0240
*A4*.....3441...2S42Q-0348(串联接法)
*A5*.....3541...2S42Q-0348(并联接法)
*B1*.....3142...2S56Q-03085
*B2*.....3242...2S56Q-02976
*B3*.....3342...2S56Q-02054
*B4*.....3442...2S56Q-02741
*B5*.....3542...2S57Q-0541(串联接法)
*B6*.....3642...2S57Q-0541(并联接法)
*B7*.....3742...2S57Q-0956(串联接法)
*B8*.....3842...2S57Q-0956(并联接法)
*B9*.....3942...2S57Q-1376(串联接法)
*BA*.....4142...2S57Q-1376(并联接法)
*BB*.....4242...2S57Q-2280(串联接法)
*BC*.....4342...2S57Q-2280(并联接法)
*BD*.....4442...2S57Q-2580(串联接法)
    
```



例如上图中，当前的电机型号是 2S56Q-02054，对应的电机代码是 B3（ASIIIC 码），转换成 16 进制为 0x3342。注意转换的规律！

第二步，设置好步进驱动器的同步周期 301101，并确保开启同步时钟模式（301102 值为 2）。推荐使用 2 毫秒（301101 值为 1）或 4 毫秒（301101 值为 2）的同步周期。

3011:0	Group_CAN	RO	> 8 <
3011:01	Group_CAN.ECAN_Sync_Cycle	RW	0x01 (1)
3011:02	Group_CAN.ECAN_Sync_Clock	RW	0x01 (1)
3011:03	Group_CAN.ECAN_Sync_Shift	RW	0x00 (0)
3011:04	Group_CAN.Sync_TPDO_Diff	RW	0

第三步、配置 RPDO 和 TPDO 的映射对象

1、选中对应的输入或输出同步管理器

2、右键添加TPDO和RPDO

3、选择定义的TPDO或RPDO，此处右键添加需要控制的对象地址

SM	Size	Type	Flags
0	128	MbxOut	
1	128	MbxIn	
2	0	Out...	
3	0	Inputs	

Index	Size	Name	Flags	SM	SU
0x1600	8.0	RxPdo		0	0
0x1A00	4.0	TxPdo		0	0

Index	Size	Offs	Name	Type	Default ...
0x60F...	4.0	0.0	Target Speed	DINT	
0x607...	2.0	4.0	Target Current	UINT	
0x604...	2.0	6.0	Control Word	UINT	
		8.0			


设置好参数后，如果是第一次设置，则需保存对应控制参数（2FF001 设为 1）和电机参数（2FF003 设为 1），断电重启驱动器才有效。

2FF0:0	Group_Store	RO	> 21 <
2FF0:01	Group_Panel.Store_Data	RW	0x01 (1)
2FF0:02	Group_Panel.Store_Calibrate_...	RW	0x00 (0)
2FF0:03	Group_Panel.Store_Motor_Data	RW	0x01 (1)


注意：以上两个存储参数地址在写入 1 后，几秒钟后会自动变回 0。此为正常现象，表示存储操作已生效，回到初始值。

7、配置 NC 模式参数


A. 将系统的基本扫描时间设置成 1ms




B. 在已经自动连接上的 NC 任务上设置 NC PTP 的控制周期，通常说的 NC 周期，是指 NC Task SAF 的周期，这里设置为 2ms。在该任务中，TwinCAT NC 完成位置、速度、加速度设定值生成和计算，并确定方向。



C. 勾选时钟同步使能，这里要注意 Cycle Time 的设置，要和步进驱动器里面同步周期（前面提到的 301101 的值）设置的一致，如：步进驱动器里面同步周期设置成 1（2ms），则控制器 NC 模式也应设置为 2ms。这个周期不一致会导致电机运行抖动且出错。





D. 另一个 NC 周期，是 NC Task SVB 周期，典型值为 10ms。在该任务中，TwinCAT NC 完成全局路径规划，检查规划条件是否合理等。TwinCAT NC 任务的优先级高于 TwinCAT PLC。




E. 在 NC 轴里边设置 NC 运行的单位，在 Axis 1_ENC 中可以设置 Scaling Factor 即每个位置反馈的编码器脉冲对应的距离，比如：若 KINCO 步进电机转动一圈输出 60000 个脉冲，若电机转动一圈对应 6mm，则 Scaling Factor 应为 $6/60000=0.0001\text{mm/Inc}$ ，此时若需要目标位置增加 12mm，即步进电机实际位置应增加 120000INC，控制 PLC 发送对应的脉冲即可。一般还需要在 Axis 里边设置好相应 NC 控制的速度等参数等，确保安全运行。

注意：FM880 驱动器默认设置电机的反馈精度为 60000，不可修改。



如上图所示速度设成 5.0mm/S，则：步进电机转速=5.0/0.0001=50000inc/S=300RPM


以上则完成倍福 NC 模式下对 Kinco Ethercat 步进驱动器的基本设置，剩下的就是通过控制器的 NC 调试界面或者编程来控制电机运转。




8、添加 PLC 工程：

打开 TwinCAT PLC Control 软件，新建 PLC 工程，在 PLC 程序中声明 Axis 1 为轴结构体变量以及其他要使用的 Motion 功能块。

```
Axis1 : AXIS_REF;
```




编写程序保存编译后会生成一个 .tpy 的文件。再回到 TwinCAT System Manager 将该文件导入到系统中，如下图所示：






导入程序后再建立 PLC 程序变量与 NC 轴变量的连接




完成以上步骤后我们就可以在 TwinCAT PLC Control 通过标准的 MC 运动控制功能块来控制步进电机了，如下图示例函数。



9、CoeSDO 的用法


CoeSDO 类似 CANOPEN 中的 SDO，可以用来读写一些交换不频繁的数据或不支持 PDO 通讯的对象，使用步骤如下：

A、在 TwinCAT PLC Control 库管理器中添加“TcEtherCAT.lib”，默认目录为：C:\Program Files\TwinCAT\Plc\Lib。




B、添加完成后在程序中声明 CoeSDO 读写的功能块。我们以读步进驱动器状态字 60410010 和写步进驱动器目标电流参数 60730010 为例。

C、首先需要查找 EtherCAT 主站的 AmsNetId，回到 Twincat System Manager 中。



再查找从站的地址



程序定义如下：

```
PROGRAM CoeSDO
VAR
  FB_EcCoESdoRead1:FB_EcCoESdoRead;
  FB_EcCoESdoWrite1: FB_EcCoESdoWrite;

  sNetId      : T_AmsNetId:= '5.24.107.38.2.1'; (* AmsNetId of the EtherCAT master device.*)
  nSlaveAddr  : UINT:=1002; (* Address of the slave device.*)
  bExecute    : BOOL;
  uReceiveData : UINT; (* Contains the address of the buffer for the received data. *)
  uWriteData  : INT:=16#400; (* Contains the address of the buffer containing the data to be send. *)
  bReal       : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
  bWrite      : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)

  bRbusy: BOOL;
  bRError: BOOL;
  nRErId: UDINT;

  bWbusy: BOOL;
  bWError: BOOL;
  nWErId: UDINT;
END_VAR
```

状态字是无符号16位数据
目标电流是整型16位数据


```
(*CoeSDO Read*)
FB_EcCoESdoRead1(
  sNetId:= sNetId,
  nSlaveAddr:=nSlaveAddr,
  nSubIndex:= 16#00,(* CANopen Sdo subindex.*)
  nIndex:=16#6041, (* CANopen Sdo subindex.*)
  pDstBuf:=ADR(uReceiveData),
  cbBufLen:=SIZEOF(uReceiveData),
  bExecute:=bReal,
  tTimeout:=t#500ms,
  bBusy=> bRbusy,
  bError=>bRError,
  nErrId=>nRErId);

(*CoeSDO Write*)
FB_EcCoESdoWrite1(
  sNetId:=sNetId,
  nSlaveAddr:=nSlaveAddr,
  nSubIndex:=16#00,(* CANopen Sdo subindex.*)
  nIndex:=16#6073,(* CANopen Sdo subindex.*)
  pSrcBuf:= ADR(uWriteData),
  cbBufLen:=SIZEOF(uWriteData),
  bExecute:= bWrite,
  tTimeout:=t#500ms,
  bBusy=>bWbusy,
  bError=> bWError,
  nErrId=>nWErId);
```


状态字地址

目标电流地址

D、在程序中调用读写功能块，填写好参数下载程序，监控程序然后分别触发读写按钮，如果没有错误出现并且接受寄存器里有值表示 CoeSDO 通讯成功。如下图所示：



E、用串口连上步进驱动器，查看对应的对象参数是否正确



附录三 RS232 串口通讯范例

FM860 与 KINCO 触摸屏自由协议通讯

注意：

1: Kinco 全系列文本和触摸屏等都可以与 FM 步进驱动器 RS232 串口连接, 本范例只介绍 Kinco 触摸屏的主打产品 MT4000, MT5000 系列与 FM 步进连接。其它系列产品等请参考各产品使用手册或咨询 Kinco 技术人员。

Kinco MT4000, MT5000 系列触摸屏可以与 FM 步进驱动器 RS232 串口连接, 用户可以用触摸屏设置 FM 的内部参数和运行状态。触摸屏既可以与单个 FM 驱动器相联, 也可以与多个 FM 驱动器相联。

(一) 触摸屏控制单台 FM 步进驱动器

a. 硬件接线



图 9-13 RS232 通讯方式

b. 通讯参数设置

触摸屏选择 Kinco stepping 驱动, 触摸屏的通讯参数设置见上图, 注意的是 PLC 的站号就是 FM 驱动器的 ID 号, FM 驱动器出厂时 ID 默认为 1, 所以触摸屏控制单台 FM 步进驱动器时 PLC 站号设置为 1。如果 FM 的 ID 号设置为 N, 那么下面的 PLC 站号也要设置为 N。FM860 波特率, 站号等参数设置参照 232 通讯协议章节。




图 9-14 通讯参数设置 (1)




图 9-15 通讯参数设置 (2)

c. 地址参数设置

编写 HMI 程序时，首先设置 FM 对象的数据长度，也就是下图中所谓地址类型，分别分为 08（8 个 Bit），10（16 个 bit），20（32 个 bit），然后再地址栏里依次设置 Index 地址，和 Subindex 地址，中间用“.” 隔开。如下图设置数值输入元件为 FM 内部对象 60FF0020（目标速度）。



图 9-16 地址设置

FM860 与串口调试工具自由协议通讯

FM 步进 RS232 通讯口通讯协议自定义，用户可以通过 VB、VC 等软件编写程序对 FM 步进驱动器进行控制。下面以常见串口调试工具软件通过自由协议控制 FM 步进驱动器进行说明。其它软件编程可参考操作此范例！

1. 接线

PC RS232 口

FM 驱动器 RS232（RJ45 接口）

RXD(2) ----- TXD(3)
 TXD(3) ----- RXD(6)
 GND(5) ----- GND(4)

2. 参考串口通讯章节设定 FM 步进的 ID 地址和波特率，默认波特率 38400，站号 1。更改必须保存重启有效。

3. 完成上述步骤后，就可以参照 RS232 自由通讯协议来对 FM 步进驱动器进行控制。（进行控制之前请参考第七章通讯控制注意要点）

图示例发送 6040 为 3F, 图中蓝色方框是发送数据，绿色方框是发送正确返回数据。红色部分是通讯参数




图 9-17 串口调试助手

表 9-7 原点和位置控制模式发送报文

原点控制模式（控制字先 F 后 1F）				
canopen 地址	变量名称	设置值	发送及回复报文（ID=1）	备注
60400010	控制字	0xF	01 2B 40 60 00 0F 00 00 00 25 01 60 40 60 00 0F 00 00 00 F0	速度 RPM 需要转换为内部单位 DEC DEC=[(RPM*512*60000)/1875]
60600008	工作模式	0x6	01 2F 60 60 00 06 00 00 00 0A 01 60 60 60 00 06 00 00 00 D9	
60980008	原点模式	0x23	01 2F 98 60 00 23 00 00 00 B5	

			<u>01 60 98 60 00 23 00 00 00 84</u>	
60990120	原点转折 信号速度	200RPM	<u>01 23 99 60 01 00 00 32 00 30</u> <u>01 60 99 60 01 00 00 32 00 73</u>	
60990220	原点信号 速度	150RPM	<u>01 23 99 60 02 00 80 25 00 3C</u> <u>01 60 99 60 02 00 80 25 00 FF</u>	
60400010	控制字	0x1F	<u>01 2B 40 60 00 1F 00 00 00 15</u> <u>01 60 40 60 00 1F 00 00 00 E0</u>	
<u>01 40 41 60 00 00 00 00 00 1E</u> 读取状态字，9437 表示原点找到				
位置控制模式（控制字绝对定位先 2F 后 3F 相对定位先 4F 后 5F，103F 立即更新）				
canopen 地址	变量名称	设置值	发送及回复报文（ID=1）	备注
60400010	控制字	0xF	<u>01 2B 40 60 00 0F 00 00 00 25</u> <u>01 60 40 60 00 0F 00 00 00 F0</u>	
60600008	工作模式	0x1	<u>01 2F 60 60 00 01 00 00 00 0F</u> <u>01 60 60 60 00 01 00 00 00 DE</u>	
607A0020	目标位置	50000 DEC	<u>01 23 7A 60 00 50 C3 00 00 EF</u> <u>01 60 7A 60 00 50 C3 00 00 B2</u>	
60810020	梯形速度	200RPM	<u>01 23 81 60 00 00 00 32 00 C9</u> <u>01 60 81 60 00 00 00 32 00 8C</u>	速度 RPM 需要转换为内部 单位 DEC
60830020	梯形加速度	10rps/s	使用默认值	DEC=[(RPM*512*60000)/1875]
60840020	梯形减速度	10rps/s	使用默认值	梯形加减速默认单位 DEC， DEC=[(RPS/S*65536*60000) /1000/4000]
60400010	控制字	0x2F	<u>01 2B 40 60 00 2F 00 00 00 05</u> <u>01 60 40 60 00 2F 00 00 00 D0</u>	
		0x3F(绝对定位)	<u>01 2B 40 60 00 3F 00 00 00 F5</u> <u>01 60 40 60 00 3F 00 00 00 C0</u>	
		0x4F	<u>01 2B 40 60 00 4F 00 00 00 E5</u> <u>01 60 40 60 00 4F 00 00 00 B0</u>	
		0x5F(相对定位)	<u>01 2B 40 60 00 5F 00 00 00 D5</u> <u>01 60 40 60 00 5F 00 00 00 A0</u>	

表 9-8 速度控制模式发送报文

速度控制模式

canopen 地址	变量名称	设置值	报文 (ID=1)	备注
60600008	工作模式	0x3	01 2F 60 60 00 03 00 00 00 0D 01 60 60 60 00 03 00 00 00 DC	速度 RPM 需要转换为内部 单位 DEC DEC=[(RPM*512*60000)/1875] 梯形加减速默认单位 DEC, DEC=[(RPS/S*65536*60000) /1000/4000]
60FF0020	目标速度	150RPM	01 23 FF 60 00 00 80 25 00 D8 01 60 FF 60 00 00 80 25 00 9B	
60830020	梯形加速度	10rps/s	使用默认值	
60840020	梯形减速度	10rps/s	使用默认值	
60400010	控制字	0xF	01 2B 40 60 00 0F 00 00 00 25 01 60 40 60 00 0F 00 00 00 F0	

注意：通讯模式下，数据以十六进制格式传输。

Console 配置线

Console 配置线为驱动器与电脑的转接线, 一头接电脑的 RS232 (DB9 针头接口), 另一边接驱动器的 RS232 (RJ45 接口)。实物图片如下图:



图 9-18 RS232 转接线 (1)




图 9-19 RS232 转接线 (2)

转接线的针脚连线顺序如下：

DB9 母头	-----	RJ45 (网线口)
RXD (2)	-----	TXD (3)
TXD (3)	-----	RXD (6)
DTR (4)	-----	DSR (7)
GND (5)	-----	GND (4)&(5)
DSR (6)	-----	DTR (2)
RTS (7)	-----	CTS (8)
CTS (8)	-----	RTS (1)

附录四 找原点方式

FM 驱动器找原点方式完全参考 CANopen 关于 DSP402 的定义。支持 17-30，和 35 原点模式

原点模式 17：以负限位为原点信号，运动轨迹如下图，遇到负限位有效信号时停止。




图 9-20 原点 17

原点模式 18：以正限位为原点信号，运动轨迹如下图，遇到正限位有效信号时停止。




图 9-21 原点 18

原点模式 19：以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为正方向，运动轨迹如下图，遇到原点开关信号下降沿时停止。




图 9-22 原点 19

原点模式 20: 以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为正方向，运动轨迹如下图，遇到原点开关信号上升沿时停止。




图 9-23 原点 20

原点模式 21: 以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为负方向，运动轨迹如下图，遇到原点开关信号下降沿时停止。




图 9-24 原点 21

原点模式 22: 以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为负方向，运动轨迹如下图，遇到原点开关信号上升沿时停止。




图 9-25 原点 22

原点模式 23: 带正限位，以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为正方向，运动轨迹如下图，遇到正限位有效信号时反转，遇到原点开关信号负方向下降沿时停止。




图 9-26 原点 23

原点模式 24: 带正限位，以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为正方向，运动轨迹如下图，遇到正限位有效信号时反转，遇到原点开关信号正方向上升沿时停止。




图 9-27 原点 24

原点模式 25: 带正限位，以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为正方向，运动轨迹如下图，遇到正限位有效信号时反转，遇到原点开关信号负方向上升沿时停止。




图 9-28 原点 25

原点模式 26: 带正限位，以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为正方向，运动轨迹如下图，遇到正限位有效信号时反转，遇到原点开关信号正方向下降沿时停止。




图 9-29 原点 26

原点模式 27 带负限位，以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为负方向，运动轨迹如下图，遇到负限位有效信号时反转，遇到原点开关信号正方向下降沿时停止。




图 9-30 原点 27

原点模式 28 带负限位，以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为负方向，运动轨迹如下图，遇到负限位有效信号时反转，遇到原点开关信号负方向上升沿时停止。




图 9-31 原点 28

原点模式 29 带负限位，以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为负方向，运动轨迹如下图，遇到负限位有效信号时反转，遇到原点开关信号正方向上升沿时停止。




图 9-32 原点 29

原点模式 30 带负限位，以外接原点开关为原点触发信号，初始运动方向为负方向，运动轨迹如下图，遇到负限位有效信号时反转，遇到原点开关信号负方向下降沿时停止。




图 9-33 原点 30

原点模式 35: 以电机当前位置为参考原点。

附录五 利用 Kincostep 调试软件导入和导出驱动器内参数

一台驱动器参数调试好后，可以利用 Kinco 步进上位机调试软件来导出驱动器内部参数保存在 PC 上，方便下载给其他驱动器！详细操作步骤如下

1、参照第 5 章快速入门，软件连上驱动器，点击扩展功能，点击读驱动器配置




图 9-26 读驱动器

2、点击导入数据，选择默认软件目录下的 user 文件夹下的 cdo 文件，点击打开




图 9-27 读驱动器 (2)

3、点击读数据，如果软件和驱动器正确连接，value 栏会读出当前驱动器所有数据




图 9-28 读驱动器配置 (3)

- 4、点击保存结果，给数据定义个名字保存到要保存的位置，这样完成读驱动器数据操作
- 5、若要把保存的数据下载给新驱动器，软件连上驱动器，点击扩展功能，点击写驱动器配置，选择导入数据，选择保存的 cdi 文件




图 9-29 写驱动器配置 (1)

- 6、点击写数据，程序会用保存的数据（load value 栏）数据更新驱动器目前的数据（read value 栏），result 栏显示 true 表示更新成功。



图 9-30 写驱动器配置 (2)

7、点击保存参数，参数自动保存给驱动器，保存过程中显示 driver save，保存完毕显示 finish




图 9-31 写驱动器配置 (3)

附录六 常用对象工程单位与内部单位换算关系表

FM 内部对象有些参数具有工程单位和内部单位，在通讯控制时候需要注意换算，例如速度工程单位是 RPM，内部单位是 DEC，两者关系是 1RPM 约等于 16384dec（内部转一圈 60000DEC）！假设需要速度为 10rpm，那么用通讯控制时需写入速度为 163840dec！下表列出常用需要换算单位的参数表！

表 9-9 内部单位换算表

参数名称	工程单位	内部单位	换算关系
速度	RPM	DEC	$DEC = [(RPM * 512 * 60000) / 1875]$
加速度	r/s*s	DEC	$DEC = [(RPS / S * 65536 * 60000) / 4000000]$
每转脉冲个数 (细分)	step/rev	DEC	1rev=60000DEC, 如果 400step=1rev, 则 1step=60000/400=150DEC

附录七 常用对象列表

按照第 7 章介绍的数据通讯协议，所有的对象都是基于 CANopen 数据格式建立。在下面文档中数据采用了 16 进制方式表达，CANopen 地址由 Index+Subindex 组成。用 Index(16 位地址)、Subindex(8 位子地址)形式表示寄存器寻址，位数 08 表示此寄存器将存放的数据长度为 1 个 Byte，位数 10 表示存放的数据长度为 2 个 Byte，位数 20 表示存放的数据长度为 4 个 Byte，访问此寄存器时需注意它的读写属性，读或写标识(RW)，只读或只写标识(RO, WO)，映射标识(M)。

表 9-10 模式及控制

canopen 地址	位数	modbus 地址	命令类型	单位	详细解释
6040+00	10	0x3100	RW	Bit	bit0: 上电 (Switch on) bit1: 禁止输出电压 (Disable voltage) bit2: 快速停止 (Quick stop) bit3: 操作 (Enable operation) bit4: 新设定值/开始找原点 (New setpoint/Start homing) bit5: 立即更改设置 (Change set immediately) bit6: 绝对或相对 (Absolute or relative) bit7: 故障复位 (Fault reset) bit8: 暂停 bit9: 保留 bit10: 保留 bit11: 制造商特定1 (manufacturer specific 1) bit12: 制造商特定2 (manufacturer specific 2) bit13: 制造商特定3 (manufacturer specific 3) bit14: 制造商特定4 (manufacturer specific 4)

					<p>bit15: 制造商特定5 (manufacturer specific 5)</p> <p>用控制字节改变驱动器的状态 =>机器状态</p> <p>0x06 电机断电</p> <p>0x0F 电机上电</p> <p>0x0B 快速停止, 负载停止-电压断开</p> <p>0x2F-3F 进入绝对定位方式</p> <p>0x4F-5F 进入相对定位方式</p> <p>0x103F 根据目标位置变化立即进入绝对定位</p> <p>0x0F-1F 原点定位</p> <p>0x80 清除内部故障</p>
6041+00	10	0x3200	RO	Bit	<p>状态字节显示驱动器的状态</p> <p>bit0: 准备上电 (ready to switch on)</p> <p>bit1: 已上电 (switch on)</p> <p>bit2: 使能 (operation enable)</p> <p>bit3: 故障 (fault)</p> <p>bit4: 禁止输出电压 (Voltage Disable)</p> <p>bit5: 快速停止 (Quick Stop)</p> <p>bit6: 上电禁止 (switch on disable)</p> <p>bit7: 警告 (warning)</p> <p>bit8: 内部保留</p> <p>bit9: 保留</p> <p>bit10: 目标位置到 (target reach)</p> <p>bit11: 内部限位激活 (internal limit active)</p> <p>bit12: 脉冲响 (Step. Ach. /V=0/Hom. att.)</p> <p>bit13: 跟随误差/原点错 (Foll. Err/Res. Hom. Err.)</p> <p>bit14: 找到电机励磁 (Commutation Found)</p> <p>bit15: 原点找到 (Referene Found)</p>
6060+00	08	0x3500	RW	DEC	<p>工作模式:</p> <p>1---位置模式</p> <p>3---速度模式</p> <p>-4---脉冲模式</p> <p>6---回原点模式</p> <p>8---同步位置模式</p>
6061+00	08	0x3600	RO	DEC	有效工作模式

表 9-11 测量数据

canopen 地址	位数	modbus 地址	命令类型	单 位	详细解释
6063+00	20	0x3700	RO	DEC	实际位置值
606C+00	10	0x3B00	RO	RPM	实际速度 (rpm) 内部采样时间为10mS
6078+00	10	0x3E00	RO	1 Ap=1.414*Arms	实际电流值 FM860: 1 Arms =79dec FM880: 1Arms =210.6dec
60FD+00	20	0x6D00	RO	Bit	输入口状态 bit0: 负限位信号状态 bit1: 正限位信号状态 bit2: 原点信号状态
6079+00	10	0x3F00	RO	V	实际母线电压

表 9-12 目标对象

canopen地址	位数	modbus 地址	命令类型	单 位	详细解释
607A+00	20	0x4000	RW	DEC	工作模式1下的目标位置，如果控制字设定为开始运动，转变成为有效指令位置。
6081+00	20	0x4A00	RW	DEC=[(RPM*512*60000)/1875]	工作模式1时的梯形曲线的最大速度。
6083+00	20	0x4B00	RW	DEC=[(RPS/S*65	梯形曲线的加速度，默认值：10rps/s
6084+00	20	0x4C00	RW	536*60000)/400	梯形曲线的减速度，默认值：10rps/s
6085+00	20	0x3300	RW	0000]	紧急停止的减速度，默认值：100rps/s
60FF+00	20	0x6F00	RW	DEC=[(RPM*512*60000)/1875]	在模式3时的目标速度。
6073+00	10	0x3D00	RW	1 Ap=1.414*Arms	目标电流 FM860: 1 Arms =79dec FM880: 1Arms =210.6dec
6080+00	10	0x4900	RW	RPM	最大速度限制
605A+00	08	0x3400	RW	DEC	紧急停止模式
605D+00	08	0x3430	RW	DEC	暂停模式

表 9-13 多段位置，多段速控制: (速度单位换算 DEC=[(RPM*512*60000)/1875])

canopen地址	位数	modbus地址	命令类型	单 位	详细解释
2020+01	20	0x0C10	RW	DEC	多段位置控制0
2020+02	20	0x0C20	RW	DEC	多段位置控制1
2020+03	20	0x0C30	RW	DEC	多段位置控制2
2020+04	20	0x0C40	RW	DEC	多段位置控制3
2020+05	20	0x0C50	RW	DEC	多段位置控制 4
2020+06	20	0x0C60	RW	DEC	多段位置控制 5
2020+07	20	0x0C70	RW	DEC	多段位置控制 6
2020+08	20	0x0C80	RW	DEC	多段位置控制 7
2020+09	20	0x0C90	RW	DEC	多段位置控制8
2020+0A	20	0x0CA0	RW	DEC	多段位置控制9
2020+0B	20	0x0CB0	RW	DEC	多段位置控制10
2020+0C	20	0x0CC0	RW	DEC	多段位置控制11
2020+0D	20	0x0CD0	RW	DEC	多段位置控制 12
2020+0E	20	0x0CE0	RW	DEC	多段位置控制 13
2020+0F	20	0x0CF0	RW	DEC	多段位置控制 14
2020+10	20	0x0D00	RW	DEC	多段位置控制15
2020+11	20	0x0D10	RW	DEC	多段速度控制0
2020+12	20	0x0D20	RW	DEC	多段速度控制 1
2020+13	20	0x0D30	RW	DEC	多段速度控制 2
2020+14	20	0x0D40	RW	DEC	多段速度控制 3
2020+15	20	0x0D50	RW	DEC	多段速度控制 4
2020+16	20	0x0D60	RW	DEC	多段速度控制 5
2020+17	20	0x0D70	RW	DEC	多段速度控制 6
2020+18	20	0x0D80	RW	DEC	多段速度控制 7
2020+19	20	0x0D90	RW	DEC	多段速度控制8
2020+1A	20	0x0DA0	RW	DEC	多段速度控制 9
2020+1B	20	0x0DB0	RW	DEC	多段速度控制 10
2020+1C	20	0x0DC0	RW	DEC	多段速度控制 11
2020+1D	20	0x0DD0	RW	DEC	多段速度控制 12

2020+1E	20	0x0DE0	RW	DEC	多段速度控制 13
2020+1F	20	0x0DF0	RW	DEC	多段速度控制 14
2020+20	20	0x0E00	RW	DEC	多段速度控制 15
2020+36	08	0x0F60	RW	DEC	多段位置控制选择显示
2020+37	08	0x0F70	RW	DEC	多段速度控制选择显示
2020+38	10	0x0F80	RW	ms	多段速度/位置切换延时

表 9-14 性能对象

canopen地址	位数	modbus地址	命令类型	单位	详细解释
6065+00	20	0x3800	RW	DEC	设置为报警的最大位置跟随误差值 默认值 200DEC
6067+00	20	0x3900	RW	DEC	位置到窗口 “目标位置到达”的位置范围 默认值 10DEC
607D+01	20	0x4410	RW	DEC	软限位正设置
607D+02	20	0x4420	RW	DEC	软限位负设置

表 9-15 原点控制

canopen地址	位数	modbus地址	命令类型	单位	详细解释
6098+00	08	0x4D00	RW	DEC	寻找原点模式 详见原点控制模式章节
6099+01	20	0x5010	RW	DEC=[(RPM*512	寻找极限开关的速度
6099+02	20	0x5020	RW	*60000)/1875]	寻找原点信号的速度
609A+00	20	0x5200	RW	DEC=[(RPS/S*65536 *60000)/4000000]	寻找原点时加速度
607C+00	20	0x4100	RW	DEC	原点偏移
6099+04	10	0x5040	RW	1 Ap=1.414*Arms	寻找原点时电流 FM860: 1 Arms =79dec FM880: 1Arms =210.6dec

表 9-16 输入输出参数

canopen地址	位数	modbus地址	命令类型	单位	详细解释
2010+03	20	0x0830	RW	Bit	数字输入 1 功能定义
2010+04	20	0x0840	RW	Bit	数字输入 2 功能定义
2010+05	20	0x0850	RW	Bit	数字输入 3 功能定义
2010+06	20	0x0860	RW	Bit	数字输入 4 功能定义
2010+07	20	0x0870	RW	Bit	数字输入 5 功能定义
2010+08	20	0x0880	RW	Bit	数字输入 6 功能定义
2010+10	20	0x0900	RW	Bit	数字输出 1 功能定义
2010+11	20	0x0910	RW	Bit	数字输出 2 功能定义
2010+12	20	0x0920	RW	Bit	数字输出 3 功能定义
2010+0B	10	0x08B0	RO	Bit	输入口状态 bit0: Din1 bit1: Din2 bit2: Din3 bit3: Din4 bit4: Din5 bit5: Din6
2010+18	10	0x0980	RO	Bit	输出口状态 bit0: Dout1 bit1: Dout2 bit2: Dout3
2010+01	10	0x0810	RW	Bit	输入信号极性定义 (0: 常闭; 1: 常开) bit0: Din1 bit1: Din2 bit2: Din3 bit3: Din4 bit4: Din5 bit5: Din6 默认值 FF
2010+0E	10	0x08E0	RW	Bit	输出口极性定义 (0: 常闭; 1: 常开) bit0: Dout1 bit1: Dout2 bit2: Dout3 默认值 FF

2010+02	10	0x0820	RW	Bit	输入口信号模拟 bit0: Din1 bit1: Din2 bit2: Din3 bit3: Din4 bit4: Din5 bit5: Din6
2010+0F	10	0x08F0	RW	Bit	输出口信号模拟 bit0: Dout1 bit1: Dout2 bit2: Dout3
2020+31	08	0x0F10	RW	DEC	输入工作模式控制0 无输入时模式
2020+32	08	0x0F20	RW	DEC	输入工作模式控制1 有输入时模式
2020+33	10	0x0F30	RW	DEC	输入控制字

表 9-17 脉冲输入参数

Canopen 地址	位数	modbus 地址	命令类型	单位	详细解释
6410+18	10	0x7180	RW	DEC	每转脉冲个数
2508+03	08	0x1930	RO	DEC	脉冲模式控制 0... 双脉冲模式 1... 脉冲方向模式 2... 增量式编码器模式 注: 通过配置IO来选择脉冲模式。
2508+04	20	0x1940	RW	DEC	电子齿轮前输入脉冲数
2508+05	20	0x1950	RW	DEC	电子齿轮后输入脉冲数
2508+06	10	0x1960	RW	DEC	脉冲平滑滤波系数滤 波频率 $f=1000/(2\pi * Pulse_Filter)$ 时间常数 $\tau = Pulse_Filter/1000 (S)$
2508+0C	10	0x19C0	RW	kHz	电子齿轮前脉冲频率
2508+0D	10	0x19D0	RW	kHz	电子齿轮后脉冲频率
6410+18	10	0x7180	RW	Step/rev	电机每转脉冲数

表 9-18 模拟量输入参数

Canopen 地址	位数	modbus 地址	命令类型	单位	详细解释
2502+0F	10	0x16F0	RW	DEC	模拟量1输出数据
2502+01	10	0x1610	RW	DEC	模拟量1滤波参数滤波频率 $f=4000/(2\pi * \text{Analog1_Filter})$ 时间常数 $\tau = \text{Analog1_Filter}/4000$ (S)
2502+02	10	0x1620	RW	DEC	模拟量1死区电压 DEC=Dead_Voltage/10V*8192
2502+03	10	0x1630	RW	DEC	模拟量1偏移电压 DEC=Offset_Voltage/10V*8192
2502+14	08	0x1740	RW	DEC	模拟量1输出数据极性
2502+13	10	0x1730	RW	RPM	模拟量10V对应速度
2502+07	08	0x1670	RW	HEX	模拟-速度控制 0: 模拟通道无效 1: 模拟通道1有效 (AIN1) 0x10~0x1f: AIN1 “控制内部速度控制段【x-10】”

表 9-19 电机参数:

Canopen 地址	位数	modbus 地址	命令类型	单位	详细解释
6410+01	10	0x7010	RW	HEX	电机型号选择 ASCI....HEX....型号 "00".....3030...无电机型号 "MC".....434d...自检测电机参数 "XX".....5858...自定义电机参数 "A1".....3141...2S42Q-03848 "A2".....3241...2S42Q-02940 "B1".....3142...2S56Q-030B5 "B2".....3242...2S56Q-02976 "B3".....3342...2S56Q-02054 "B4".....3442...2S56Q-02741 "C1".....3143...2S86Q-069B8 "C2".....3243...2S86Q-05180 "C3".....3343...2S86Q-03865 "C4".....3443...2S86Q-051F6 "C5".....3543...2S86Q-030B8 "C6".....3643...2S86Q-03080 "C7".....3743...2S86Q-01865 "D1".....3144...2S110Q-054K1 "D2".....3244...2S110Q-047F0 "D3".....3344...2S110Q-03999 "E1".....3145...2S130Y-063R8

					"E2".....3245...2S130Y-039M0 "F1".....3146...3S57Q-04079 "F2".....3246...3S57Q-04056 "F3".....3346...3S57Q-04042 "G1".....3147...3S85Q-04097 "G2".....3247...3S85Q-04067 "G3".....3347...3S85Q-040F7
6410+05	08	0x7050	RW	2p/r	电机极对数,默认是50
6410+0B	10	0x70B0	RW	1Arms=10dec	电机相电流
6510+04	10	0x8040	RW	1Arms=10dec	电机相电流限制
6410+0C	10	0x70C0	RW	1mH=10dec	电机相电感
6410+0D	10	0x70D0	RW	1Ω=100dec	电机相电阻
6410+13	08	0x7130	RW	DEC	电机旋转方向 0: 顺时针 1: 逆时针
6410+16	10	0x7160	RO	HEX	当前使用电机型号
6410+19	08	0x7190	RW	DEC	电机参数上电自检测开关 0: 禁止 1: 使能
6410+1A	08	0x71A0	RW	DEC	电机相数 2: 二相步进电机 3: 三相步进电机
6410+1B	08	0x71B0	RW	DEC	IO口5V电压输出开关 0: 禁止 1: 使能

表 9-20 用于存储的参数:

Canopen 地址	位数	modbus 地址	命令类型	单位	详细解释
2FF0+01	08	0x2910	RW	DEC	存储控制环参数 1: 存储设定的所有配置参数 10: 初始化所有的配置参数 注: 存储控制环参数, 不包括电机参数。
2FF0+03	08	0x2930	RW	DEC	存储电机的参数 1: 存储设定的所有电机参数

表9-21 错误代码：

Canopen 地址	位数	modbus 地址	命令 类型	单位	详细解释
2601+00	10	0x1F00	RO	Bit	实时报警错误状态低16位 位0: 内部错误报警 位1: 过流报警 位2: 高压报警 位3: 低压报警 位4: 温度报警 位5: 内部逻辑电压异常 位6: 5V输出电流过载 位7: EEPROM内部错误 位8: 寻找电机错误 位9: 位置更随误差报警 位10: 总线错误 位11: 输入脉冲频率过高 位12: -- 位15:
2602+00	10	0x2000	RO	Bit	实时报警错误状态高16位 位0: -- 位15:
2603+00	10	0x2100	RO	Bit	上电自检测错误状态低16位 位0: A相过流故障 位1: B相过流故障 位2: 高压报警 位3: 低压报警 位4: 供电电压过低 位5: 温度报警 位6: A相电流电路故障 位7: B相电流电路故障 位8: A相过流电路故障 位9: B相过流电路故障 位10: A相功率电路故障 位11: B相功率电路故障 位12: 电机相间接错线 位13: 电机A相接错线 位14: 电机B相接错线 位15: 电机A相未接线

2604+00	10	0x2200	RO	Bit	上电自检错误状态高16位 位0: 电机B相未接线 位1: 模拟信号输入电路故障 位2: 逻辑15V电压故障 位3: 逻辑5V电压故障 位4: 输出5V过载 位5: 存储器读失败 位6: 存储器写失败 位7: 存储器读写超时 位8: 存储器读数据校检出错 位9: 保留 位10: 保留 位11: 看狗复位 位12: 保留 位13: 程序与PCB不匹配 位14: 晶振电路故障 位15: ADC转换电路故障
2610+00	08	无	RO	Bit	驱动器错误组0
2611+00	08	无	RO	Bit	驱动器错误组 1
2612+00	08	无	RO	Bit	驱动器错误组 2
2613+00	08	无	RO	Bit	驱动器错误组 3
2614+00	08	无	RO	Bit	驱动器错误组 4
2615+00	08	无	RO	Bit	驱动器错误组 5
2616+00	08	无	RO	Bit	驱动器错误组 6
2617+00	08	无	RO	Bit	驱动器错误组 7

表 9-22 总线特性参数:

Canopen 地址	位数	modbus 地址	命令类型	单位	详细解释
1005+00	20	--	RW	HEX	驱动器同步消息 ID 号 0x80
1006+00	20	--	RW	uS	驱动器同步周期时间设置
100B+00	08	0x0600	RW	DEC	设备驱动器当前站号。 注: 1) ID 站号可以由 SW6-SW1 设置 1~63 或由 0x2FE400 设置 1~127。 2) 更改该参数需要存储再重新启动。
100C+00	10	--	RW	mS	驱动器节点保护时间设置

100D+00	08	--	RW	DEC	驱动器节点保护时间系数它与节点保护时间相乘，得出节点保护协议的总时间
1014+00	20	--	RW	HEX	驱动器紧急报文 ID 号
2FE4+00	08	0x2800	RW	DEC	设备驱动器站号1~127; 注：仅SW6-SW1都为“OFF”时，设置才有效。当更改该参数需要存储再重新启动。
2F81+00	08	0x2300	RW	DEC	CAN波特率设置 默认值 50 设定值 波特率 100: 1M 50: 500k 25: 250k 12: 125k 5: 50k 需要保存重新启动
2FE0+00	10	0x2400	RW	DEC	RS232 波特率设置 默认值 259 设定值 波特率 2082 4800 1041 9600 520 19200 259 38400 86 115200 需要重新启动
2FE2+00	10	0x2600	RW	DEC	RS485 波特率设置 默认值 520 设定值 波特率 1041 9600 520 19200 259 38400 86 115200 需要重新启动

Kinco 步科

为全球客户提供中国人的自动化解决方案

上海步科自动化股份有限公司

Shanghai Kinco Automation Co., Ltd.

地 址：深圳市南山区高新科技园北区朗山一路 6 号意中利工业园 1 号厂房 1-3 层（518057）

电 话：86-755-26585555

传 真：86-755-26616372

<http://www.kinco.cn>

Email: sales@kinco.cn